







Nicht gekennzeichnete Positionen
No listed Positions

Pos.	Bauteil / component
61	Kohleträger <i>carbon brush carrier</i>
3911	Befestigungsmutter für Waage <i>fixing nut for scales</i>
3939	Kabelclip <i>cable clip</i>
3946	Stopfen <i>plug</i>
4017	Spannfeder für Pos. 61 <i>tension spring for pos. 61</i>
4446	Kabelbinder <i>lace</i>
3954	Tachokabel <i>tacho cable</i>