

Modèle:

MBL1812S

Code commercial:

F036371

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:


1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

51522i0

Vue éclatée



51522i0
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00118622				kit évaporateur-fz nf-26 tube (electron)		
002	C00118596 (482000029041)				bandeau		
003	C00118586				joint évaporateur (hxl) 41x50x42		
004	C00118566 (482000080789)				support moteur ventilation (no frost)		
005	C00118565 (482000080788)				amortisseur moteur de ventilation		
006	C00118567 (482000041551)		80406...	1 x C00266109 (482000030803) 1 x C00268767 (482000086329)	moteur ventilation f6410 220v 3,5w(amp-4)		
006	C00266109 (482000030803)				moteur ventilation f6410 220v 3,5w(inarc)		
006	C00266953 (482000086080)	80407...		1 x C00266109 (482000030803)	moteur ventilation esf2 220v 2,4w(inarca)		
007	C00118844 (482000029052)				porte congel.		
008	C00118614 (482000043282)			1 x C00259434 (482000085283)	pannello aluminium comby nf		
009	C00118615 (482000041784)			1 x C00141557 (482000029575) 1 x C00266091 (482000086026) 1 x C00270154 (482000086510) 1 x C00278132 (482000031406) 1 x C00278133 (482000031407)	bouton prog. bl		
010	C00114601 (482000080125)				bouchon pw 74x20 t/bord sans trou		

011	C00118585 (482000080792)	51005...		joint de etancheite l=500x12
011	C00141950 (482000081764)	51005...		joint de etancheite l=1300x12x5
012	C00118606 (482000042384)		1 x C00141557 (482000029575)	kit paroi arriere freezer pw(nf) 401x530
			1 x C00266091 (482000086026)	
			1 x C00278132 (482000031406)	
			1 x C00278133 (482000031407)	
			1 x C00281823 (482000087939)	
014	C00114701 (482000080144)			traverse compresseur 586x110 mm
015	C00032453 (482000026221)			amortisseur en caoutchouc
016	C00008471 (482000041838)		1 x C00193590 (482000083075)	plaquette de serrage compresseur
017	C00058961 (482000027065)			complet domino danfos 103n0021 rohs
017	C00144757 (482000029947)			compre.nle1 lkk4220-240/50 1/4- 192w r600
018	C00114695 (482000028768)			programmeur alpha
018	C00118844 (482000029052)			porte congel.
018	C00283188 (482000088033)			joint de etancheite 30x60x3
019	C00008727 (482000025926)			tuyau de charge sans valve
019	C00043021 (482000074099)		1 x C00279567 (482000031450)	tube service avec valve (6 nfmssv)
020	C00028100 (482000026123)			rubber valve drain pipe - l30 mm

51522i0
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
021	C00045265 (482000074211)			1 x C00266179 (482000030807)	filtre gr.12 (d.1,95/d.4 mm) gaz r600a		
022	C00118188 (488000118188)				condenseur 576x1200x48 (600)		
023	C00075602 (482000076401)				entretoise		
024	C00094418 (482000090899)				poignee tiroir gw		
099	C00140585 (482000029504)				resistance degivrage 220v 28,3w (amp)	n1030097	
099	C00141294 (482000029558)				cablage comby nf (amp) x sat	n1030097	

51820E0

Vue éclatée

Matr. 50513.0002



51820E0

51820E0
détachées

Liste de pièces


Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
000	C00140518				livret instructions mbl1811s(it-gb-fr-e		
001	C00140904				tableau de bord alum. (electr.nf) 596x55		
002	C00119006 (482000029062)				charniere sup.(d.9) cromee droite-gauche		
003	C00119743 (482000080919)				bouchon aluminium 75x21 tablau de bord		
004	C00119740 (482000029141)				bouchon aluminium 75x21 tablau de bord		
005	C00119041 (482000029071)				profil polarw posterieur verre (474x55)		
006	C00143029 (482000029699)				clayette verre-nf (472x321x4) rohs		
007	C00119040 (482000029070)				profil polarw anterieur verre (505x78x15		
008	C00119530 (482000080905)				pare vapeur		
009	C00119069 (482000080863)				complet breakfast box vert		
010	C00118737 (482000080804)				profil fermeture air-nf (1.423) polar-w		
011	C00119045 (482000029074)			1 x C00507222 (488000507222)	profil pw post.verre bac legumes (1.502)	n2517i00	
012	C00140465 (482000042014)			1 x C00143031 (482000072341)	couvre bac a legumes 478x316x4(angle 90		
013	C00119044 (482000029073)				profil couvre bac a legumes pw 504x78x9		
014	C00119043 (482000029072)				filtre		
015	C00114719 (482000028771)				bornier		
016	C00119033 (482000043362)			1 x C00272667 (482000031110)	capuchon m4-0.7x9.5	n3010g02	

017	C00118563 (482000029037)		tiroir superieure polarw (lpx 434x300	
018	C00119025 (482000043136)	1 x C00194906 (482000083173)	container pour glace(lxh 398x64) ariston	
019	C00119021 (482000080854)	1 x C00272619 (482000031105)	grill deshydraton	n3010g00
020	C00118564 (482000029038)		tiroirintermediaire polarwh lpx 434x300	
021	C00119018 (482000080853)	1 x C00272620 (482000031106)	vis 5.0-2.24x25 fl 6l	n3010g00
022	C00114730 (482000080153)	1 x C00303579 (482000023458)	tiroir inferieur polarwh lpx 433x227	
023	C00119015 (482000080851)	1 x C00272619 (482000031105)	isolation hp	n3010g00
024	C00119936 (482000080936)		bouchon base aluminium-k22	
025	C00119748 (482000080921)	1 x C00285893 (482000031699)	blades for scraper_bla113	
026	C00053419 (482000022641)	1 x C00506981 (488000506981)	pied réglable 17,7x37,5	n2517i00
027	C00119005 (482000029061)		charniere inferieure (m6) droite- gauche	
028	C00017658 (482000025982)		pivot charniere m6x13,5	
029	C00075566 (482000027341)		patin charniere inferieure 30x40 (6 trous	
030	C00007749 (482000072603)		couvre-trou gris diam. 4,5x3 mm	
031	C00053838 (482000074824)	1 x C00144850 (482000029963)	charniere centrale chrome	
099	C00118654 (482000041501)	1 x C00091309 (482000027864)	thermometre temperature	

5182180

Vue éclatée

Matr. 50513.0001



5182180

5182180
détachées

Liste de pièces




Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00119750				bouchon aluminium (h.6,4 d.12/14)		
002	C00075565 (482000027340)				vis 10-32x1.250 pn 6l rtt		
003	C00119048 (482000080859)				support charniere porte (m6)		
004	C00014155 (482000072689)				douille pour charniere 3 mm gris		
005	C00119032 (482000080857)			1 x C00255893 (482000030429)	portillon compart. oeufs ariston		
006	C00119027 (482000029065)				plaque patissiere bleu		
007	C00119036 (482000080858)			1 x C00090981 (482000027858)	socle a+		
008	C00119029 (482000029066)				balconnet central 500x44x111(cristal/pw)		
009	C00119544 (482000080911)			1 x C00270987 (482000031021)	porte canettes pw/vert (361x83)		
010	C00119620 (482000043071)			1 x C00098210 (482000078535)	boite a beurre (152x50x93) kit		
011	C00114685 (482000028764)			1 x C00506772 (488000506772)	bordure arret balconet bouteilles l=423	n2517i00	
012	C00119031 (482000029067)				balconnet bouteilles 500x104(cristal/pw)		
013	C00046085 (482000026590)				douille droite fermeture gris 40ø	n1030095	
013	C00046108 (482000026592)				douille gauche fermeture porte gris 40d	n1030095	
014	C00119734				porte fz ariston inox 592x803x71/105	n3012f03	
015	C00114661 (482000022846)				joint polar white porte (552x713)		
016	C00082000 (482000076783)				tube		

017	C00016387 (482000025971)	douille gris 4 mm pour charniere	
018	C00140902	porte refriger.aris. inox 592x1015 3-lampe	n3012f03
019	C00114662 (482000022847)	joint polar white porte (552x925)	
020	C00119055 (482000080860)	cache	
021	C00140903 (482000081618)	bouchon alum.tablau de bord- porte 586x47	
022	C00130322	verre lentille lampe temoin (a- class nf)	
023	C00075612 (482000027348)	interrupteur magnetiq. arret porte 15x10x	

5182320

Vue éclatée

Matr. 50613.0001



518232

5182320
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00143100 (482000029715)				carte affichage led ars5 base(5/7vie)roh		
002	C00094202 (482000078043)				epogne adhesif 350x8x8		
003	C00082976 (482000027581)			1 x C00078476 (482000027434)	bouton trimmer aluminium-met (c238)		
004	C00132027 (482000029233)				lentille (d.est 22,7x12,4)		
005	C00140793 (482000081581)				couvre-bouton aluminium- k22(h=5,5+7,7mm)		
006	C00132028 (482000081121)				lentille d.int. 8,2x9,3		
007	C00075633 (482000027351)				bride sonde	n2517i00	
008	C00140466 (488000140466)				cableage-amp lampe refrigerateur surraun		
009	C00094952 (482000041967)			1 x C00066295 (482000022673)	douille 250v e14 (vossloh) kit		
				1 x C00094681 (482000049068)			
010	C00060617 (482000027105)				lampe 220-240v/10w (e14)		
013	C00118768 (482000080809)				distributeur		
015	C00118768 (482000080809)				distributeur		
017	C00117361 (482000044297)			1 x C00143097 (482000042844)	compresseur emie 30 her		
018	C00118180 (482000080754)				bandeau		
020	C00118175 (482000080752)				carter carte de puissance		
021	C00118177 (482000080753)				bandeau service part		

022	C00118178		bouchon serial
023	C00144816 (482000082276)	1 x C00266752 (482000030819)	condensateur de demarrage 4 mf (8mm) ro
024	C00008598 (482000025924)		cable alimen.3x0,75 (f-nl-a-d-dk- s-n-sf)
026	C00094669 (482000078086)		ecran de protection (80x100x0,1)
027	C00118568 (482000029039)	1 x C00145634 (482000030032)	kit reversibil. (nr)
028	C00118579 (482000080791)		joint de etancheite damper nf/electroniq
029	C00140467		complet multiflow h731 combynf surraund
030	C00118857		joint de etancheite multiflow nf- mecanic
031	C00252539 (482000084826)	1 x C00263927 (482000085762)	smart reader for card 8kb
032	C00252492		card comby2005 sw 28363720005 nf-strip
099	C00118196	80406...	cablage base (ban33-ban34)
099	C00118777 (482000080812)		sonde connecteur6-vie (amp) comby-nf kit
099	C00119493 (488000119493)		activ'steam stain remover stick_dr
099	C00119496		liquid iron descaler 250ml - uk f nl i
099	C00273314 (482000086933)	80407...	cablage base inarca entry segment

Notices

n1025093: Portes/joints réfrigérateurs/congérateurs combinés Indesit/2000 Melano et Setubal

Excepté pour le modèle R45, largeur 700 mm produit en Turquie (Manisa), sur tous les modèles des réfrigérateurs et congérateurs combinés Indesit (gamme 2000), largeur 600 mm, produits en Italie (Melano) et au Portugal (Setubal), Pologne (Lodowek) les portes gérées comme pièce de rechange sont sans joint car celui-ci n'est plus bloqué entre la porte et la contre-porte.

Le joint a un nouveau profil et est logé dans son siège tout autour du périmètre extérieur de la contre-porte, où il s'enfile avec une simple pression de la main. Pour l'enlever il suffit de le tirer de son siège sans faire aucune autre opération supplémentaire.

Le joint peut donc être récupéré en cas de remplacement de la porte ; les joints sont gérés singulièrement comme pièce de rechange.

n1030095: NOUVELLES DOUILLES DE PORTE

A partir du n° de série 50923.0001, on monte de nouvelles douilles de fermeture de porte avec une ouverture de 40 degrés au lieu de 49 degrés.

Nouvelles pièces (à partir du n° de série 50923.0001)

115404 - DOUILLE GAUCHE FERMETURE PORTE BLANCHE PW 40°

115405 - DOUILLE DROITE FERMETURE PORTE BLANCHE PW 40°

046108 - DOUILLE GAUCHE FERMETURE PORTE GRISE 40°

046085 - DOUILLE DROITE FERMETURE PORTE GRISE PW 40°

Pièces remplacées (n° de série antérieur à 50923.0001)

114650 - DOUILLE GAUCHE FERMETURE PORTE BLANCHE PW 49°

114651 - DOUILLE DROITE FERMETURE PORTE BLANCHE PW 49°

082894 - DOUILLE GAUCHE FERMETURE PORTE GRISE 49°

082899 - DOUILLE DROITE FERMETURE PORTE GRISE PW 49°

Ces nouvelles pièces peuvent être utilisées sur les appareils antérieurs à la modification ; dans ce cas, il est conseillé de les remplacer simultanément sur les deux portes.

Cette nouvelle douille élimine le risque de frottement avec le socle ou le bandeau du meuble pendant l'ouverture de la porte. De plus, la douille résout le problème de l'ouverture de la porte supérieure lors de la fermeture de la porte inférieure.

NB - les butées droites sont montées d'origine sur les bords inférieurs de la porte du congélateur et du réfrigérateur. Les deux butées gauches sont fournies d'origine avec l'appareil pour permettre un éventuel changement du sens d'ouverture de porte.

Depuis Février-2006 (matr. 60219.0001) cette modification a été également étendue à la production de Lodowek (Pologne).

n1030097: REMPLACEMENT RESISTANCE EGOUTTOIR 28W

Si la résistance utilisée sur l'appareil pour dégivrer se casse, utiliser la résistance 28 W (C00140585) et le câblage fournis comme pièces détachées.

Pour leur utilisation, consulter le Technical Bulletin "TB001007" (ex STN - CL 0602.2), titre : "Résistance égouttoir cassée, Plateforme 2005 NF L60"



n3010g00: SUBSTITUTION DU PANNEAU AVANT

Depuis Juillet 2010 l'entrepôt de pièces de rechange à changer la gestion des façades de tiroir vertes, elles sont remplacées par

des façades de tiroir neutres Les pièces de rechange substituées seront gérer jusqu'à la fin du stock.

Les codes impliqués sont :

C00119021 --> C00272619

C00119015 --> C00272619

C00119018 --> C00272620

n3010g02: SUBSTITUTION DE LA FAÇADE DU BAC A LEGUMES

Depuis Juillet 2010 l'entrepôt de pieces de rechanges a changer la gestion des façades de bac à légumes vertes et remplacées par les neutres. Les pièces de rechange substituées seront gérer jusqu'à la fin du stock.

Les codes impliqués sont :

C00119033 --> C00272667

NOTE: Les composants sont interchangeable fonctionnellement mais pas esthétiquement.

n3012f03: DOORS CHANGE

Original doors are not longer available so it will be necessary to substitute them with a new couple of equivalent doors: NEW doors have a DIFFERENT AESTHETICS. The engineer need the DOOR CONVERSION KIT C00291892 to apply them to the product.

New door codes to order are:

C00286550 FG

C00286516 FZ