

? PLEU0151 - VL FOREVER 400 PRO GRIGIA

27 novembre 2012

INFORMATIVA CORRETTO FUNZIONAMENTO TERMOSTATO




ATTENZIONE:


Quando la riparazione prevede la sostituzione di uno tra questi componenti (termostato- distanziale- volantino) si rende necessario sostituire anche gli altri due, quindi montare sempre il kit completo.


Qualora non si procedesse in questo modo non si assicura il corretto funzionamento del ferro, in quanto i pezzi potrebbero non essere compatibili tra loro.



I PLEU0151 - VL FOREVER 400 PRO GRIGIA







 2 PLEU0151 - VL FOREVER 400 PRO GRIGIA

- 69 SLDB1667 ASSIEME FERRO PRO mod. VL FOREVER
- 70 M0S02309 COPRISPIA ANT.FERRO ROSSO PC TRASP. PRO
- 71 M0S02310 TASTO VAPORE CONT.FERRO GRIGIOPA66/25FV
- 72 M0002483 MOLLA x IMPUGNATURA GUAINA MERLIN 3
- 73 M0S09196 PULSANTE VAPORE FERRO UNIVERSALE ROSSO P