




Gebrauchsanweisung
51 5208

(D,NL,F,GB,E)

Aufstellanweisung

51 5122

(D,Nl,F,GB,E)

Zubehör:

Abluftschlauch

WX9757

Unterbauszubehör

WX9752

Verlängerung der Arbeit-
platte

WZ10040

Verbindungssätze für

Wasch/Trockensäule


WZ20060


WX9718


Höhenanpassung 90 cm

Unterbausockel

KX 985900







Siliconfett
16 0413

1) 04 6400