



typ modelu:  
**LD87EU**

Kod handlowy:  
**F028473**

## Informacje Główne

### Przewodnik Dokumentacji Technicznej


---

Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
  2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
  3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
  4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
  5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
  7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

2210120

rysunki



2210120

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N   | Do S/N   | Zamiennik                                                        | opis                               | Notatka              | kod         |
|------|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 000  | C00094989 |          |          |                                                                  | instruction book it-fr-de-nl-es-pt |                      |             |
| 000  | C00094990 |          |          |                                                                  | instruction book tk-gb             |                      |             |
| 001  | C00092417 | 60404... |          | 1 x C00093154                                                    | left side panel lh polar           |                      | 37284730900 |
| 001  | C00092823 |          | 60403... | 1 x C00092833                                                    | left side panel lh white27         |                      | 37284730100 |
| 002  | C00075715 |          |          |                                                                  | plyta tylna falowana               |                      |             |
| 003  | C00033591 |          |          |                                                                  | wspornik tylny górny 'ls com'      |                      |             |
| 004  | C00094145 |          | 60403... | 1 x C00142984                                                    | góra biały27 evo3                  |                      | 37284730100 |
| 004  | C00142984 | 60404... |          |                                                                  | góra biały(pw) evo3                |                      | 37284730900 |
| 005  | C00057504 |          |          |                                                                  | kołek mocujący półkę               |                      |             |
| 006  | C00085024 |          |          | 1 x C00037135<br>1 x C00297907<br>1 x C00297909<br>1 x C00297910 | kołek mocujący równoważ. w         |                      |             |
| 007  | C00116110 |          |          | 1 x C00141317                                                    | uszczelnienie zbiornika mm1608     | n1045127             |             |
| 007  | C00141317 |          |          |                                                                  | uszczelnienie zbiornika mm1638     | n1045127             |             |
| 008  | C00076388 | 50228... |          |                                                                  | soundproofing lateral dx           | n1045090             |             |
| 009  | C00092418 | 60404... |          | 1 x C00093154                                                    | right side panel polar             |                      | 37284730900 |
| 009  | C00092824 |          | 60403... | 1 x C00092833                                                    | right side panel white27           |                      | 37284730100 |
| 010  | C00094117 |          |          |                                                                  | ogranicznik tylny prowadnicy       |                      |             |
| 011  | C00094116 |          |          | 1 x C00094112                                                    | basket runner - upper evo3         |                      |             |
| 012  | C00080960 |          |          |                                                                  | self blocking nut m5               |                      |             |
| 012  | C00094112 |          |          |                                                                  | runner assembly                    |                      |             |
| 013  | C00094118 |          |          |                                                                  | ogranicznik przedni prowadn.       |                      |             |
| 014  | C00094862 |          |          | 1 x C00109418                                                    | zespół kosz górny regulowany       | n1045069<br>n1045089 |             |
| 014  | C00096049 |          |          |                                                                  | zesp. kosz górny regulowany        | n1045089             |             |
| 015  | C00087979 |          |          | 1 x C00114047<br>1 x C00114999                                   | klapka uchylna koszyczka           | n1045089             |             |
| 015  | C00096051 |          |          | 1 x C00115000                                                    | grey flap upper basket             | n1045089             |             |
| 016  | C00094922 |          |          | 1 x C00114048                                                    | manche basket blue evo3            | n1045089             |             |
| 016  | C00096050 |          |          |                                                                  | manche basket grey evo3            | n1045089             |             |
| 017  | C00095118 |          |          | 1 x C00114489                                                    | zespół kosz dolny evo3             | n1045069<br>n1045089 |             |
| 017  | C00096053 |          |          | 1 x C00275694                                                    | zespół kosz dolny szary            | n1045089             |             |
| 018  | C00094181 |          |          |                                                                  | cap lower basket right evo3        |                      |             |

2210120

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N   | Do S/N   | Zamiennik                      | opis                               | Notatka  | kod         |
|------|-----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 019  | C00094187 |          |          |                                | cap lower basket left evo3         |          |             |
| 020  | C00086476 |          |          |                                | korpus kółko kosza dolnego         |          |             |
| 021  | C00086474 |          |          |                                | zespół kółka kosza dolnego         |          |             |
| 022  | C00086475 |          |          |                                | kółko koszyka dol.                 |          |             |
| 023  | C00091600 |          |          |                                | wspornik pośredn. tylny            |          |             |
| 024  | C00091598 |          |          |                                | lower rear support reflex          |          |             |
| 025  | C00078395 |          |          | 1 x C00076659<br>1 x C00143383 | radio interference suppressor      |          |             |
| 026  | C00054830 |          |          |                                | drain hose fastener                |          |             |
| 027  | C00088301 |          |          |                                | wanienka zbiorcza rury             |          |             |
| 028  | C00094148 |          | 60403... | 1 x C00096069                  | forma główkowa cokół praw.         |          | 37284730100 |
| 028  | C00142987 | 60404... |          |                                | forma główkowa cokół praw.         |          | 37284730900 |
| 029  | C00056414 |          |          | 1 x C00104611                  | adjustable foot - all plastic      | n1045080 |             |
| 029  | C00109991 |          |          |                                | adjustable foot                    | n1045080 |             |
| 030  | C00092554 |          |          | 1 x C00118842                  | miseczka dno zbiornika 60cm        |          |             |
| 031  | C00094146 |          | 60403... | 1 x C00142993                  | cokół wypukły biały27 evo3         |          | 37284730100 |
| 031  | C00142993 | 60404... |          |                                | cokół wypukły biały(pw) evo3       |          | 37284730900 |
| 032  | C00086481 |          |          |                                | zatyczka podłączenia uchwytu       | n1045089 |             |
| 033  | C00091599 |          |          | 1 x C00119016                  | front support lower 60cm           |          |             |
| 034  | C00056010 |          |          |                                | wspornik nóżki typ x 'lvs2000'     |          |             |
| 035  | C00094605 |          |          |                                | foot 95mm lvs evo3                 | N1045072 |             |
| 036  | C00094149 |          | 60403... | 1 x C00142988                  | forma główkowa cokół lew.          |          | 37284730100 |
| 036  | C00142988 | 60404... |          |                                | forma główkowa cokół lew.          |          | 37284730900 |
| 038  | C00076387 |          |          |                                | soundproofing lateral sx           |          |             |
| 039  | C00076390 |          |          |                                | front panel soundproofing l.i.60cm |          |             |
| 041  | C00054932 |          |          |                                | rama podtrz. uszczelka zbiornika   | n1045047 |             |
| 042  | C00086629 |          |          | 1 x C00114049                  | zesp. kosz na sztućce nieb. +      | n1045089 |             |
| 042  | C00096055 |          |          |                                | grey cutlery basket assy           | n1045089 |             |
| 043  | C00086628 |          |          |                                | kosz boczny na sztućce ariston     |          |             |
| 044  | C00086484 |          |          |                                | spring for                         |          |             |
| 045  | C00087980 |          |          |                                | kratka kosza na sztućce new        |          |             |
| 047  | C00094191 |          |          | 1 x C00109840                  | kółko kosza górnego evo3           |          |             |
| 048  | C00094223 |          |          | 1 x C00109417                  | set door handle evo3               | n1045089 |             |
| 048  | C00096052 |          |          | 1 x C00111309                  | grey set door handle               | n1045089 |             |
| 049  | C00079013 |          |          |                                | listwa popr. przednia górna        |          |             |


2210120

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N | Do S/N | Zamiennik | opis                     | Notatka | kod |
|------|-----------|--------|--------|-----------|--------------------------|---------|-----|
| 050  | C00082457 |        |        |           | sponge                   |         |     |
| 051  | C00054833 |        |        |           | top for front support    |         |     |
| 099  | C00094138 |        |        |           | lower basket buffer evo3 |         |     |

2210220

rysunki



2210220

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N | Do S/N | Zamiennik                      | opis                                | Notatka  | kod |
|------|-----------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| 001  | C00054925 |        |        |                                | osłona prowadnicy kosza 'lvs        |          |     |
| 002  | C00144315 |        |        |                                | pierśc.mocuj.przew.zewnęt.wirn.s    |          |     |
| 003  | C00094134 |        |        | 1 x C00110526<br>1 x C00110527 | zespół rozdzielacz zasilania evo3   | n1045084 |     |
| 003  | C00110526 |        |        |                                | water supply distribution assembly  |          |     |
| 004  | C00054926 |        |        | 1 x C00110526<br>1 x C00110527 | przewód wewnętrzny 'lvs 2000'       | n1045084 |     |
| 004  | C00110527 |        |        |                                | przewód wewnętrzny evo3             |          |     |
| 005  | C00075746 |        |        |                                | zespół skraplacz górny wygięty      |          |     |
| 006  | C00143371 |        |        | 1 x C00280937                  | kabel zasilający z wtyczką schuko   |          |     |
| 008  | C00094158 |        |        | 1 x C00142344                  | kratka filtruj. centraln. evo3      | n1045083 |     |
| 009  | C00054863 |        |        | 1 x C00142344                  | filtr centraln. 'lvs2000'           |          |     |
| 009  | C00094156 |        |        | 1 x C00142344                  | filtr centraln. evo3                | n1045083 |     |
| 010  | C00145075 |        |        |                                | filtr wymowaln. inox lvs2000        |          |     |
| 011  | C00081164 |        |        | 1 x C00142344                  | filtr z tworz. sztucznego cylindr.  |          |     |
| 011  | C00094164 |        |        | 1 x C00142344                  | filtr z tworz. sztucznego cylindr.  | n1045083 |     |
| 012  | C00061929 |        |        |                                | mikrofiltr z poliestru              |          |     |
| 013  | C00054854 |        |        |                                | pierścień zamocowania studzienki    |          |     |
| 014  | C00054828 |        |        |                                | uszczelnienie studzienki 'lvs 2000' |          |     |
| 015  | C00143739 |        |        |                                | pompa spust. 230v 50hz evo3 rohs    |          |     |
| 016  | C00054869 |        |        |                                | rura spustowa 'lvs2000'             |          |     |
| 017  | C00081162 |        |        |                                | wspornik pływaka do urządz.         |          |     |
| 018  | C00143107 |        |        |                                | microwyłącznik acquastop rohs       |          |     |
| 019  | C00058843 |        |        |                                | pływak do urz. przeciwprzelew.      |          |     |
| 021  | C00143740 |        |        |                                | presostat 90 71 evo3 rohs           |          |     |
| 022  | C00094154 |        |        |                                | pipe pressostat lvs evo3            |          |     |
| 023  | C00094267 |        |        |                                | tube water inlet air-break/turbine  | n1045085 |     |
| 023  | C00110612 |        |        | 1 x C00111855<br>1 x C00115348 | tube water inlet electrovalve/air-  | n1045085 |     |
| 024  | C00054868 |        |        |                                | rura odprowadz. /coppa 1.480mm      |          |     |
| 025  | C00094172 |        |        |                                | turbina evo3                        | n1045085 |     |
| 026  | C00094171 |        |        |                                | odkamieniacz regulow. evo3          |          |     |
| 027  | C00103610 |        |        |                                | uszczelnienie pierścienia sale      |          |     |
| 028  | C00144235 |        |        |                                | pierścień sale 'new aristella' rohs |          |     |
| 029  | C00041088 |        |        |                                | zatyka solis 'new aristella'        |          |     |

2210220

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N   | Do S/N   | Zamiennik                      | opis                              | Notatka              | kod |
|------|-----------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|
| 030  | C00005819 |          |          |                                | ciagn. sól                        |                      |     |
| 032  | C00077172 |          |          | 1 x C00141156                  | siln. rozruch. zmyw. zmienn.      |                      |     |
| 033  | C00076138 |          |          | 1 x C00088889                  | osłona spir. złożona dialogic     |                      |     |
| 035  | C00076628 |          |          |                                | sprężyna zawieszenia silnika      |                      |     |
| 036  | C00087023 |          |          | 1 x C00088896                  | pompa elektr. 220v-45w pakiet 20  |                      |     |
| 037  | C00094159 |          | 60903... |                                | overflow connector evo3           |                      |     |
| 037  | C00196353 | 60904... |          |                                | overflow connector evo3           |                      |     |
| 038  | C00075695 |          |          |                                | uszczelnienie złącza przepl.      |                      |     |
| 039  | C00143580 |          | 60903... |                                | korpus overflow evo3 rohs         |                      |     |
| 039  | C00196352 | 60904... |          | 1 x C00094159<br>1 x C00143580 | korpus overflow evo3 rohs         |                      |     |
| 040  | C00054917 |          |          |                                | uszczelnienie or (23,81x2,62)     |                      |     |
| 041  | C00094143 | 50228... |          | 1 x C00141158                  | zespół studzienka osłona kompl.   | n1045090             |     |
| 041  | C00094602 |          |          | 1 x C00096409                  | set sump x turbo-dry evo3         | n1045065             |     |
| 041  | C00096409 |          | 50227... |                                | zesp. studzienka do turbo-dry     | n1045065<br>n1045090 |     |
| 042  | C00079016 |          |          |                                | tuleja zest. siln                 |                      |     |
| 043  | C00094157 |          |          | 1 x C00142435<br>1 x C00144125 | zespół czujnik wysokiego          |                      |     |
| 044  | C00144189 |          |          |                                | cap corner for supp.wash.blade    |                      |     |
| 045  | C00144196 |          |          |                                | support - lower wash arm bush     |                      |     |
| 046  | C00091568 |          |          |                                | rura odpowietrzająca zestawu      |                      |     |
| 047  | C00091523 |          |          | 1 x C00143577                  | zespół zestaw przec.zmętn.do      |                      |     |
| 048  | C00078394 |          |          |                                | wspornik tulei opornika           |                      |     |
| 049  | C00057684 |          |          |                                | opornik myjki chow. w2000 60      |                      |     |
| 050  | C00094182 |          |          |                                | wirnik doln. twor. szt. 60cm evo3 |                      |     |
| 051  | C00084600 |          |          |                                | uszczelnienie dyszy '(lvs/89)'    |                      |     |
| 052  | C00054927 |          |          | 1 x C00144335                  | ring-nut for air-flow body        |                      |     |
| 053  | C00056342 |          |          |                                | sworzeń montaż. przewodu          | n1045084             |     |
| 054  | C00094174 |          |          |                                | water inlet air break evo3        | n1045085             |     |
| 054  | C00110610 |          |          | 1 x C00115360                  | air break + turbine evo3          | n1045085<br>n1045127 |     |
| 054  | C00141308 |          |          | 1 x C00141655                  | air break + turbina evo3          | n1045127             |     |
| 055  | C00094152 |          |          |                                | external pipe (hidden heating     |                      |     |
| 057  | C00094601 |          | 50227... |                                | cap corner for turbo-dry evo3     | n1045090             |     |

2210220


Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N | Do S/N   | Zamiennik     | opis                              | Notatka              | kod |
|------|-----------|--------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----|
| 058  | C00094600 |        |          | 1 x C00096408 | assembly turbo-dry evo3           | n1045065             |     |
| 058  | C00096408 |        | 50227... |               | zespół turbo-dry (nowa rura) evo3 | n1045065<br>n1045090 |     |
| 059  | C00094603 |        |          | 1 x C00096410 | tube turbo-dry/sump 520mm         | n1045065             |     |
| 059  | C00096410 |        | 50227... |               | tube turbo-dry/sump 520mm         | n1045065<br>n1045090 |     |
| 060  | C00083761 |        |          |               | rura doprowadzająca z acquastop   |                      |     |
| 061  | C00094168 |        |          |               | elektrozawór podwójny 4l/1 evo3   | n1045085             |     |
| 061  | C00143737 |        |          |               | elektrozawór ładowanie            | n1045085             |     |
| 062  | C00094160 |        |          |               | zabezpieczenie elektrozaworu      |                      |     |
| 099  | C00033026 |        |          | 1 x C00292523 | opakowanie smar amblig ta 100     |                      |     |
| 099  | C00073917 |        |          |               | zacisk tulei gumow. cima na-929-  |                      |     |
| 099  | C00077010 |        |          |               | zacisk osłon opornika chowan.     |                      |     |
| 099  | C00084479 |        |          |               | zacisk rur hydraulicznych dwóch   |                      |     |
| 099  | C00094150 |        |          |               | clip pressure sensor evo3         |                      |     |
| 099  | C00094162 |        |          |               | pipe fixing band on turbine       |                      |     |

2210350

rysunki

Matr.31205.000



2210350

2210350

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N   | Do S/N   | Zamiennik                      | opis                               | Notatka  | kod         |
|------|-----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 001  | C00091543 |          |          | 1 x C00290247                  | uszczelnienie doln. zbiornika      |          |             |
| 001  | C00094695 |          |          |                                | zespół drzwi wewn. evo3            | n4509a00 |             |
| 002  | C00094133 |          |          | 1 x C00143377                  | electrodispenser(lamp rinseaid-no  |          |             |
| 003  | C00085358 |          |          |                                | microwyłacznik zestawu             |          |             |
| 004  | C00094128 |          |          | 1 x C00195887                  | zestaw zamykający drzwi evo3       |          |             |
| 005  | C00094865 |          |          |                                | kabel przyłączeniowy bit100 / lcd  |          |             |
| 006  | C00108957 |          |          |                                | obsada timera bit 100              |          |             |
| 006  | C00143218 |          | 50227... |                                | timer bit100.1 'f2' rohs +         | n1045090 |             |
| 006  | C00143220 | 50228... |          |                                | timer bit100.1 'f4' rohs +         | n1045090 |             |
| 007  | C00094864 |          | 50227... | 1 x C00114546                  | zestaw przewodów kompl.            | n1045090 |             |
| 007  | C00116174 | 50228... |          |                                | wiring harness assembly            | n1045090 |             |
| 008  | C00094868 |          |          |                                | przycisk on-off start (wyświetlacz |          |             |
| 009  | C00094869 |          |          |                                | przycisk program (wyświetlacz      |          |             |
| 010  | C00094867 |          |          | 1 x C00078617<br>1 x C00117074 | wyświetl. lcd (przycisk silik.)    | n1045109 |             |
| 010  | C00117074 |          |          | 1 x C00143229                  | wyświetl. lcd (przycisk silik.)    |          |             |
| 011  | C00094870 |          |          |                                | push button mode (display evo3)    |          |             |
| 012  | C00094991 |          |          | 1 x C00117074<br>1 x C00117413 | lcd dashboard white ld87eu         | n1045109 |             |
| 012  | C00117413 |          | 60403... | 1 x C00142980                  | panel ster. biały27 z sitodrukiem  |          | 37284730100 |
| 012  | C00142980 | 60404... |          |                                | panel ster. biały(pw) sitodrukiem  |          | 37284730900 |
| 013  | C00094241 |          |          |                                | soft grip handle                   |          |             |
| 014  | C00094144 |          | 60403... | 1 x C00096067                  | drzwi zewn.biały27 wypukł. evo3    |          | 37284730100 |
| 014  | C00096067 | 60404... |          |                                | drzwi zewn.biały(pw) wypukł.       |          | 37284730900 |
| 015  | C00065127 |          |          | 1 x C00054815                  | hinge item, right                  |          |             |
| 016  | C00096996 |          |          |                                | zespół zawias 'lvs evo3'           |          |             |
| 017  | C00058776 |          |          |                                | pierścień sworznia zawiasu         |          |             |
| 018  | C00048504 |          |          |                                | sworzeń zawiasu 'ls615st'          |          |             |
| 019  | C00065128 |          |          | 1 x C00054817                  | hinge item, left                   |          |             |
| 020  | C00075689 |          |          |                                | sprężyna drzwiczek                 |          |             |
| 022  | C00075693 |          |          |                                | widelki do zaczepu sprężyny        |          |             |
| 023  | C00094147 |          |          |                                | door spacer assy                   |          |             |
| 024  | C00094184 |          |          | 1 x C00097501                  | front panel soundproofing evo3     |          |             |
| 025  | C00051755 |          |          |                                | zestaw zatycz. elektrod.błysz.     |          |             |
| 026  | C00098134 |          |          |                                | drzwiczki elektrodystryb. 'evo3'   | n1045069 |             |

2210350

Lista części

| Ref. | kod       | Od S/N | Do S/N | Zamiennik     | opis                             | Notatka  | kod |
|------|-----------|--------|--------|---------------|----------------------------------|----------|-----|
| 027  | C00140679 |        |        |               | seal spring                      | n1045127 |     |
| 099  | C00076108 |        |        | 1 x C00012687 | śruba canoe klip                 |          |     |
| 099  | C00094120 |        |        |               | fixing bolt inner door/dashboard |          |     |
| 099  | C00094141 |        |        |               | fixing screw inner/outer door    |          |     |
| 099  | C00111286 |        |        |               | trasparent door lvs evo3 60cm    |          |     |

## Notatki

N1045072: Introduction of fixed rear foot H=31mm on free-standing models.


From serial no. 40218.0001, free-standing dishwashers affected by this modification have been equipped with new fixed rear feet (H=31mm).

The new foot replaces the adjustable one (H=155mm) Service code 092555; on the EVO3 range with TurboDry the new foot replaces the adjustable foot (H=95mm) Service code 094605.

The Spare Part Warehouse will continue to manage only 155mm and 95mm adjustable feet as they are interchangeable with the fixed 31mm foot.

The three feet are shown in illustration N1045072FIG1.

N1045072FIG1



## n1045048: PROCEDURA INICJALIZACJI KARTY BIT 100

---

### Zmywarka wolnostojąca

- 1- Włączyć urządzenie przy zamkniętych drzwiczkach
- 2- Odczekać na uruchomienie się cyklu próbnego ( 2 diody led włączone, lub komunikat "ROD" na zmywarkach z wyświetlaczem).
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)  
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Resetować cykl próby ustawiając pokrętko programatora na pozycji Reset lub wciskając przycisk Start /Reset na 5 sekund. (Odczekać 3 sygnały dźwiękowe brzęczyka lub, w zmywarce bez brzęczyka, do wyłączenia kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wybrać program i sprawdzić, czy się uruchamia. (Następnie restartować urządzenie)
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

### Zmywarka całkowicie do zabudowy

- 1- Włączyć urządzenie i zamknąć drzwiczki.
- 2- Odczekać na uruchomienie cyklu próbnego
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)  
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Otworzyć drzwiczki (2 diody są włączone) i restartować cykl wciskając przycisk programów, aż do usłyszenia 3 sygnałów dźwiękowych (w zmywarkach bez brzęczyka, aż do wyłączenia się kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wcisnąć przycisk wyboru programów i sprawdzić, czy po kolei zapalają się kontrolki wybranych programów.
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

## n1045065: Modification of Turbo-Dry Tube/Sump

---

From serial no. 30705.0001, the Turbo-Dry tube/Trap has been modified on EVO3 dishwashers with Turbo-Dry drying system. The new tube has a smaller diameter.

The parts affected by this modification are:

TURBO-DRY ASSEMBLY: premodification 094600 new 096408

TURBO-DRY SUMP TRAP ASSEMBLY: premodification 094602 new 096409

TURBO-DRY TUBE/SUMP: premodification 094603 new 096410

The premodification tube will continue to be managed.

The premodification Turbo-Dry assembly and trap will be managed by the warehouse while stocks last, after which the new parts will have to be used on premodification appliances as follows:

- TURBO-DRY ASSEMBLY REPLACEMENT: order the new assembly SAT code 096408 and premodification tube SAT code 094603.

- TURBO-DRY SUMP TRAP ASSEMBLY REPLACEMENT: order the new bowl SAT code 096409 and new tube SAT code 096410.

The models affected by this modification are:

LL65FR (28462);

LD87IT (28455);

LD87XIT (28458);

LL65XFR (29284);


LD87EU (28473);  
LD87XEU (28474);  
LD87FR (29285);  
LI680DUO (29514);  
LI700DUO (29515);  
DWF70P (29794);  
DWF70N (29795);  
DWF70S (29796);  
LD87UK (29396).

See figure N1045065FIG1.

## TUBI TURBO DRY/COPF

Nuovo tubo

Codice Sat 096410



Tubo premodifica

Codice Sat 094603

### n1045069: Modification of racks and dispenser lid on EVO3 dishwashers

To obtain better dissolving of the detergent during the wash cycle, the following modifications have been made to EVO3 dishwashers:

- new dispenser lid, replacement code 098134 (see figure N1045069FIG4) created;
- upper racks modified with lid catch angle changed from 9° to 16° (see figure N1045069FIG5);
- MultiSystem lower racks modified with insertion of a spacer wire at the electric dispenser (see figure N1045069FIG6).


The upper and lower racks have the same spare part codes as the premodification items; Replacements Warehouse stocks have been replaced.

Lid installation instructions:


- 1) prise the lid out of the dispenser seat using a small screwdriver at point A (figure N1045069FIG1);
- 2) replace the lid, checking that release spring B (figure N1045069FIG2) is in place; before fitting the new lid load the spring from position 1 to position 2 (figure N1045069FIG2);
- 3) fit the lid in its special seat and check for correct operation (figure N1045069FIG3).

Lid closing may be harder for the first few cycles after replacement, due to settling of the material.

N1045069FIG1




N1045069FIG2




N1045069FIG3




N1045069FIG4





N1045069FIG6



n1045075: Unification of Timer BIT 100 Service codes 097431 and 095281 with 097481.

---

BIT 100 "P2" TIMER (210097637.XX) Service code 097431 has been replaced with BIT 100 "E2" TIMER (210097877.02) Service code 097481.

BIT 100 "D" TIMER (210093806.XX) Service code 095281 has been replaced with BIT 100 "E2" TIMER (210097877.02) Service code 097481.

Replacement of Service codes 097431 and 095281 with 097481 is only possible with BIT 100 "E2" TIMER card code


210097877.02.

The card code is printed on an adhesive label located on the box or on the card itself (illustration N1045075FIG1).

Possible 210097877.XX card spares with modification index below 02 cannot be used for replacing, but can be used on the relevant INDESIT models (giving the BIT 100 "E2" TIMER Service code 097481 in the spare part list) until stocks last.

Stocks of Service code 097481 in the Spare Part Warehouse have been replaced with card 210097877.02.

N1045075FIG1



#### n1045080: Modification of front feet on free-standing DW.


---

From serial no. 40413.0001, free-standing dishwashers affected by this modification have been equipped with new front feet Service code 109991 in place of 056414.

The new foot is shown in fig. N1045080FIG1.

#### n1045082: Timer Bit 100 programmes for Evo3 60cm dishwashers

---



**SAT CODE 109991**

Table N1045082FIG1 shows information relevant to the programmes of the following Timer Bit 100 for Evo 3 60 cm dishwashers:

Timer BIT 100 - E1 - Service code 097890 (rohs 143206);

Timer BIT 100 - E2 - Service code 097481 (rohs 143207);

Timer BIT 100 - E3 - Service code 099892 (rohs 143208);

Timer BIT 100 - S1 - Service code 109875 (rohs 143211).

**PROGRAMMES:**

- 1) Energico or Super Wash or Intensive
- 2) Normal or Daily
- 3) Eco (Ciclo per Istituti)
- 4) Rapido
- 5) Ammollo
- 6) Cristalli
- 7) Special Guest
- 8) Just you
- 9) Duo-Wash o Crystal and Pot

**PROGRAMME PHASES:**

- A) Pre-wash
- B) Pre-wash
- C) Wash
- D) Rinse
- E) Rinse
- F) Rinse
- G) Drying

PROGRAMME MODIFICATIONS ARE INDICATED IN RED.

### TIMER BIT 100 - EVO 3

| PROGRAM PHASES |      |                |                   |      |      |      |          |                |      | PROGRAMS |      |      |
|----------------|------|----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------------|------|----------|------|------|
| A              | B    | C              | D                 | E    | F    | G    | Time     | Effective Time | Kwh  |          | L    |      |
| 1              | X    | 40°C           | 65°C              | cold | 65°C | ✓    | 120'     | 125'           | 1.4  |          | 23.0 |      |
| 2              | X    | X<br>(ex:cold) | 55°C              | cold | X    | 70°C | ✓        | 72'            | 85'  |          | 1.25 | 16.0 |
| 3              | cold | cold           | 50°C              | X    | X    | 65°C | ✓        | 130'           | 138' |          | 1.05 | 16.0 |
| 4              | X    | X              | 47°C<br>(ex:40°C) | 62°C | X    | X    | extradry | 24'            | 38'  |          | 0.7  | 10.0 |
| 5              | cold | X              | X                 | X    | X    | X    | 12'      | 12'            | 0.01 |          | 4.0  |      |
| 6              | X    | X              | 52°C<br>(ex:55°C) | 45°C | X    | 65°C | ✓        | 96'            | 98'  |          | 1.16 | 16.0 |
| 7              | X    | X              | X                 | X    | X    | 65°C | ✓        | 36'            | 38'  |          | 0.8  | 6.0  |
| 8              | X    | X              | 50°C              | 67°C | X    | X    | ✓        | 40'            | 40'  |          | 0.9  | 10.0 |
| 9              | cold | X              | 52°C<br>(ex:55°C) | 45°C | X    | 65°C | ✓        | 108'           | 110  |          | 1.18 | 16.0 |

### n1045083: Modification of filters on EVO3 60 cm dishwashers

All dishwasher models affected by this modification have been equipped with the items listed below, in order to solve the drain pump clogging problem.

Introduction of:

Cylindrical plastic filter code 081164

Central filter code 054863

Elimination of:

Cylindrical plastic filter code 094164

Central filter code 094156

Central filter grid code 094158

The modification has been introduced progressively, starting from serial no. 40516.0001.


### n1045084: Elimination of duct fixing pin code 056342

Duct fixing pin code 056342 has been eliminated from all dishwashers affected by this note, modifying the connection between the feeder-distribution assembly and the internal duct.

Introduced items:

Internal duct 110527

Feeder-distribution assembly 110526



Eliminated items:

Internal duct 054926

Feeder-distribution assembly 094134 (EX 054871)

Duct fixing pin 056342

The modification has been introduced progressively, starting from serial no. 40517.0001.

## n1045085: Introduction of new litre counter turbine integrated on air-break.

All dishwashers affected by this note have been equipped with a new litre counter turbine on the air-break. Picture N1045085FIG1 illustrates the premodification structure, picture N1045085FIG2 the new structure.

Items affected by the modification.

AIR-BREAK:

new 110610;

premodification 094174;

the new item features a new integrated litre counter turbine and its water supply hose has a smaller diameter.

LITRE COUNTER TURBINE code 094172 has been eliminated.

SOLENOID VALVES:

new:

1-WAY code 110611;

2-WAY code 084558(Rohs 143737);  
premodification:  
1-WAY code 094227;  
2-WAY code 094168;  
the new solenoid valves have a smaller diameter drain hose fitting.

#### HOSES:

new solenoid valve hose/air-break code 110612;  
premodification turbine hose/air-break code 094267;  
premodification solenoid valve hose/air-break code 094267;  
the new hose has a smaller internal diameter.

#### WIRING:

the litre counter turbine connecting cable is longer, but since the connector is the same, the new item can be used in place of the premodification one.



#### Affected models with related modification introduction serial numbers:

BCI 450 - 30386 s/n 41001.0001;  
BFI 620 - 30708 s/n 41001.0001;  
BFI 680 - 30715 s/n 40902.0001;  
BFV 620 B - 30718 s/n 41001.0001;  
BFV 620 K - 30717 s/n 41001.0001;  
BFV 620 W - 30719 s/n 41001.0001;  
BFV 620 X - 30720 s/n 41001.0001;  
DI 6 - 29930 s/n 41001.0001;  
DI 620 A - 29932 s/n 40830.0001;  
DI 620 - 29931 s/n 41001.0001.  
DI 620 UK - 30351 s/n 41001.0001;  
DI 630 A - 30369 s/n 41001.0001;  
DV 620 BK - 29927 s/n 41001.0001;  
DV 620 BK UK - 30349 s/n 41001.0001;  
DV 620 K IX UK - 30350 s/n 41001.0001;  
DV 620 WH - 29928 s/n 41001.0001;  
DV 620 WH UK - 30348 s/n 41001.0001;  
DV 630 A BR - 30695 s/n 40830.0001;  
DV 630 A IX - 30693 s/n 40830.0001;  
DV 630 A WH - 30694 s/n 40830.0001;  
DV 640 A IX - 30368 s/n 40830.0001;  
DV 650 A IX - 30696 s/n 40830.0001;  
DV 650 A WH - 30697 s/n 40830.0001;  
DV 670 A BR - 30701 s/n 40830.0001;  
DV 670 A IX - 30699 s/n 40830.0001;  
DV 670 A WH - 30700 s/n 40830.0001;  
DV 620 IX - 29929 s/n 40531.0001;  
DVG 621 BK - 33220 s/n 40830.0001;  
DVG 621 IX - 33212 s/n 40830.0001;  
DVG 621 WH - 33221 s/n 40830.0001;  
DWM 55 A - 29793 s/n 41001.0001;  
DWT 10 P.2 - 32228 s/n 40830.0001;  
FDW 20 P - 33182 s/n 41001.0001;  
FDW 80 G - 33189 s/n 41001.0001;  
FDW 80 P - 33187 s/n 41001.0001;  
FDW 80 T - 33188 s/n 41001.0001;  
FDW 85 A - 33190 s/n 41001.0001;  
FDW 60 G - 33185 s/n 41001.0001;  
FDW 60 P - 33183 s/n 41001.0001;  
FDW 60 T - 33184 s/n 41001.0001;

FDW 65 A - 33186 s/n 41001.0001;  
IDE 100 (EU) - 30666 s/n 41001.0001;  
IDE 100 S (IT) - 30216 s/n 41001.0001;  
IDE 100 SK - 30758 s/n 41001.0001;  
IDE 1000 UK - 30044 s/n 41001.0001;  
IDE 1005 S UK - 30045 s/n 41001.0001;  
IDE 44 EU - 30423 s/n 40911.0001;  
IDE 44 UK - 30394 s/n 40916.0001;  
IDL 40 DE - 32308 s/n 41001.0001;  
IDL 40 EU - 30417 s/n 41001.0001;  
IDL 40 FR - 30403 s/n 41001.0001;  
IDL 40 S UK - 31956 s/n 41001.0001;  
IDL 40 UK - 30393 s/n 41001.0001;  
IDL 42 DE - 32309 s/n 40830.0001;  
IDL 42 EU - 30419 s/n 40911.0001;  
IDL 42 FR - 30404 s/n 40911.0001;  
IDL 50 EU.2 - 32006 s/n 40916.0001;  
IDL 50 SK.2 - 32221 s/n 41001.0001;  
IDL 500 FR - 30014 s/n 40916.0001;  
IDL 505 S UK.2 - 32001 s/n 41001.0001;  
IDL 51 (EU) - 31075 s/n 40906.0001;  
IDL 51 EU.2 - 32217 s/n 40906.0001;  
IDL 55 (DE) - 30561 s/n 40909.0001;  
IDL 55 (EU) - 30634 s/n 40916.0001;  
IDL 55 (IT) - 30212 s/n 40916.0001;  
IDL 55 DE.2 - 32220 s/n 40909.0001;  
IDL 55 EU.2 - 32215 s/n 40917.0001;  
IDL 55 S (DE) - 30565 s/n 40909.0001;  
IDL 55 S (IT) - 30213 s/n 40916.0001;  
IDL 55 S DE.2 - 32224 s/n 40909.0001;  
IDL 57 (PT) - 31086 s/n 40916.0001;  
IDL 60 (EU) - 30644 s/n 40909.0001;  
IDL 60 (IT) - 30214 s/n 41001.0001;  
IDL 60 EU.2 - 32216 s/n 40909.0001;  
IDL 60 NL.2 - 32219 s/n 41001.0001;  
IDL 60 S (EU) - 30647 s/n 40909.0001;  
IDL 60 S EU.2 - 32225 s/n 40909.0001;  
IDL 60 SK - 30755 s/n 41001.0001;  
IDL 60 SK.2 - 32222 s/n 41001.0001;  
IDL 61 (EU) - 30680 s/n 41001.0001;  
IDL 61 EU.2 - 32218 s/n 41001.0001;  
IDL 62 (EU) - 30686 s/n 40911.0001;  
IDL 62 EU.2 - 32223 s/n 40911.0001;  
IDL 63 S NL.2 - 32226 s/n 41001.0001;  
IDL 70 (EU) - 30654 s/n 40902.0001;  
IDL 70 (IT) - 30215 s/n 41001.0001;  
IDL 70 D EU - 30600 s/n 41001.0001;  
IDL 700 FR - 30016 s/n 41001.0001;  
IDL 700 UK - 30042 s/n 41001.0001;  
IDL 7021 (SP) - 30603 s/n 40902.0001;  
IDL 710 FR - 30017 s/n 41001.0001;  
IDL 75 (EU) - 30661 s/n 41001.0001;  
IDL 75 EU.2 - 32627 s/n 41001.0001;  
IDL 75 S (EU) - 30604 s/n 41001.0001;  
IDL 75 S EU.2 - 32845 s/n 41001.0001;  
IDL B2 EU - 32271 s/n 40917.0001;  
IDL 500 UK.2 - 31984 s/n 40524.0001 ;

IDL 50 EU - 30217 s/n 40531.0001;  
IDL 550 FR - 30015 s/n 40531.0001;  
IDL 705 SUK - 30043 s/n 40531.0001;  
L 6047 FR - 33150 s/n 40830.0001;  
L 61 (IT) - 28169 s/n 40917.0001;  
L 61 AG - 29907 s/n 40917.0001;  
L 61 EU - 28470 s/n 40917.0001;  
L 63 (IT) - 28453 s/n 41001.0001;  
L 63 AUS - 29912 s/n 41001.0001;  
L 63 EU - 29544 s/n 40909.0001;  
L 63 SK - 31080 s/n 41001.0001;  
L 63 SK.2 - 32227 s/n 41001.0001;  
L 63 X (IT) - 28904 s/n 41001.0001;  
L 63 X AUS - 29913 s/n 41001.0001;  
L 64 AUS - 29914 s/n 41001.0001;  
L 64 X AUS - 29915 s/n 41001.0001;  
LD 85 (IT) - 28454 s/n 41001.0001;  
LD 85 X (IT) - 28457 s/n 41001.0001;  
LD 87 (IT) - 28455 s/n 41001.0001;  
LD 87 EU - 28473 s/n 41001.0001;  
LD 87 FR - 29285 s/n 41001.0001;  
LD 87 X (IT) - 28458 s/n 41001.0001;  
LD 87 X AUS - 29918 s/n 41001.0001;  
LD 87 X EU - 28474 s/n 41001.0001;  
LD 87 X SK - 29692 s/n 41001.0001;  
LI 420 - 30392 s/n 40830.0001;  
LI 460 - 30370 s/n 40830.0001;  
LI 480 A - 30371 s/n 40830.0001;  
LI 660 A - 30304 s/n 40830.0001;  
LI 700 DUO - 29515 s/n 40830.0001;  
LI 620 - 29511 s/n 40714.0001;  
LI 640 A - 29512 s/n 40531.0001;  
LI 670 DUO - 29513 s/n 40603.0001;  
LI 680 DUO - 29514 s/n 40607.0001;  
LIQ 700 DUO JADE - 29952 s/n 40830.0001;  
LL 40 EU - 30408 s/n 41001.0001;  
LL 42 EU - 30411 s/n 40907.0001;  
LL 420 FR - 30397 s/n 40907.0001;  
LL 43 S EU - 30412 s/n 40907.0001;  
LL 62 FR - 30614 s/n 41001.0001;  
LL 62 X FR - 30615 s/n 41001.0001;  
LL 63 EU - 29909 s/n 41001.0001;  
LL 63 FR - 28460 s/n 41001.0001;  
LL 63 TK - 28471 s/n 41001.0001;  
LL 63 X EU - 30174 s/n 41001.0001;  
LL 64 X AUS - 29917 s/n 41001.0001;  
LL 64 77 - 31940 s/n 41001.0001;  
LL 64 AG - 29908 s/n 40920.0001;  
LL 64 AUS - 29916 s/n 41001.0001;  
LL 64 DE - 31941 s/n 41001.0001;  
LL 64 EU - 29545 s/n 41001.0001;  
LL 64 SK - 29690 s/n 41001.0001;  
LL 64 X EU - 29546 s/n 41001.0001;  
LL 65 (IT) - 28903 s/n 41001.0001;  
LL 65 EU - 29547 s/n 40906.0001;  
LL 65 FR - 28462 s/n 41001.0001;  
LL 65 TK - 28472 s/n 41001.0001;

LL 65 X EU - 29910 s/n 40906.0001;  
LL 65 X FR - 29284 s/n 41001.0001;  
LL 6546 FR - 33151 s/n 40916.0001;  
LV 460 A BK - 30379 s/n 40830.0001;  
LV 460 A IX - 30377 s/n 40830.0001;  
LV 460 A WH - 30378 s/n 40830.0001;  
LV 460 BK - 30375 s/n 40920.0001;  
LV 460 IX - 30372 s/n 40920.0001;  
LV 460 WH - 30373 s/n 40920.0001;  
LV 620 BK - 29939 s/n 41001.0001;  
LV 620 IX - 29941 s/n 41001.0001;  
LV 620 WH - 29940 s/n 41001.0001;  
LV 640 A BK - 29942 s/n 40902.0001;  
LV 640 A IX - 29946 s/n 40902.0001;  
LV 640 A R AN - 29944 s/n 40902.0001;  
LV 640 A R OW - 29945 s/n 40902.0001;  
LV 640 A WH - 29943 s/n 40902.0001;  
LV 650 A ALU - 29922 s/n 41001.0001;  
LV 650 A BK - 29925 s/n 41001.0001;  
LV 650 A IX - 29921 s/n 41001.0001;  
LV 650 A OW - 29923 s/n 41001.0001;  
LV 650 A WH - 29924 s/n 41001.0001;  
LV 660 A BK FR - 30300 s/n 40902.0001;  
LV 660 A IX FR - 30301 s/n 40902.0001;  
LV 660 A WH FR - 30299 s/n 40902.0001;  
LV 670 DUO ALU - 29926 s/n 41001.0001;  
LV 670 DUO AN - 29947 s/n 41001.0001;  
LV 670 DUO IX - 29948 s/n 41001.0001;  
LV 670 R AN - 30302 s/n 40830.0001;  
LV 670 R OW - 30303 s/n 40830.0001;  
LV 680 DUO IX - 29949 s/n 41001.0001;  
LVI 12-44 AN - 29564 s/n 40830.0001;  
LVI 12-44 IX - 29562 s/n 40830.0001;  
LVI 12-44 WH - 29563 s/n 40830.0001;  
LVI 12-55 AN - 29567 s/n 41001.0001;  
LVI 12-55 IX - 29565 s/n 41001.0001;  
LVI 12-55 WH - 29566 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 AN - 29570 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 IX - 29568 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 M BA - 29573 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 M GI - 29571 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 M VA - 29572 s/n 41001.0001;  
LVI 12-66 WH - 29569 s/n 41001.0001;  
LVO 670 DUO IX - 30848 s/n 40830.0001;  
LVO 680 DUO IX - 29951 s/n 40902.0001;  
LVR 640 A AN - 33614 s/n 40902.0001;  
LVR 640 A OW - 33615 s/n 40902.0001;  
LVR 670 AN - 33616 s/n 40830.0001;  
LVR 670 OW - 33617 s/n 40830.0001;  
LVTI 12-55 - 29574 s/n 41001.0001;  
LVTI 12-66 - 29575 s/n 41001.0001;  
SDW 60 P - 31010 s/n 40906.0001;  
XLV 670 DUO IX - 29950 s/n 41001.0001.



#### n1045089: Introduction of grey "SCHOLTES" racks

From serial no. 41006.0001, all dishwashers affected by this note have been equipped with grey "SCHOLTES" racks in place of the white premodification ones, with blue "ARISTON" accessories.

Spare part codes of modified items:

UPPER RACK ASSEMBLY: eliminated 094862 - introduced 096049;  
LOWER RACK ASSEMBLY: eliminated 095118 - introduced 096053;  
CUTLERY BASKET ASSEMBLY: eliminated 086629 - introduced 096055;  
RACK HANDLE FIXING PLUG: eliminated 086481;  
RACK HANDLE: eliminated 094922 - introduced 096050;  
UPPER RACK FOLDING ELEMENT: eliminated 087979 - introduced 096051;  
RACK ADJUSTMENT HANDLE: eliminated 094223 - introduced 096052.

Models affected by the modification:

LD87IT commercial code 28455;  
LD87XIT commercial code 28458;  
LD87EU commercial code 28473;  
LD87XEU commercial code 28474;  
LD87FR commercial code 29285;  
LD87XAUS commercial code 29918;  
LD87XSK commercial code 29692;  
LL64AUS commercial code 29916;  
LL64XAUS commercial code 29917.

## n1045090: Elimination of Turbo Dry drying system

---

The Turbo Dry drying system has been eliminated from all dishwashers affected by this bulletin.

### ELIMINATED PARTS:

Turbo Dry Assembly P/N 096408  
Turbo Dry ring nut P/N 094601  
Turbo Dry Hose / Sump P/N 096410  
Turbo Dry sump trap assembly P/N 096409

### PARTS INTRODUCED:

Sump trap assembly P/N 094143  
RH lateral sound insulation P/N 076388

This modification also concerns the timer and wiring; the following list shows the affected models with the relevant modification start serial numbers.

FDW60P (commercial code 33183)

Serial no.: 41011.0001

Wiring: premodification 114457 - new 114458

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403 (Rohs 143209) 'E4'

FDW60T (commercial code 33184)

Serial no.: 41011.0001

Wiring: premodification 114457 - new 114458

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

FDW60G (commercial code 33185)

Serial no.: 41011.0001

Wiring: premodification 114457 - new 114458  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

FDW65A (commercial code 33186)  
Serial no.: 41011.0001  
Wiring: premodification 114457 - new 114458  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

FDW20P (commercial code 33182)  
Serial no: 41020.0001  
Wiring: premodification 114574 - new 112933  
Bit 100 Timer: premodification 109875(Rohs 143211) 'S1' - new 114767(Rohs 144314) 'E5'

LL65XFR (commercial code 29284)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114457 - new 114458  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' – new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL61EU (commercial code 30680)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114567 - new 112915  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL61EU.2 (commercial code 32218)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114567 - new 112915  
Bit 100 Timer: premodification 109875(Rohs 143211) 'S1' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL70IT (commercial code 30215)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114565 - new 112901  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL75EU.2 (commercial code 32627)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114565 - new 112901  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL75SEU.2 (commercial code 32845)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114565 - new 112901  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL75EU (commercial code 30661)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114565 - new 112901  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL75SEU (commercial code 30604)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114565 - new 112901  
Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2' - new 114403(Rohs 143209) 'E4'

IDL710FR (commercial code 30017)  
Serial no.: 41102.0001  
Wiring: premodification 114563m - new 114633

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207)'E2' - new 114403(Rohs143209) 'E4'

LL65FR (commercial code 28462)

Serial no: 41103.0001

Wiring: premodification 114457 - new 114458

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207)'E2' - new 114403(Rohs143209) 'E4'

LVZ680DUOIX (commercial code 33662)

Serial no: 41223.0001

Wiring: premodification 114494 – new 115692

Bit 100 Timer: premodification 111884(Rohs 143217)'F1' – new 115691(Rohs 143219) 'F3'

LZ700DUOIX (commercial code 33663)

Serial no: 41223.0001

Wiring: premodification 113150 – new 115693

Bit 100 Timer: premodification 111884(Rohs 143217)'F1' – new 115691(Rohs 143219) 'F3'

BFI680 (commercial code 30715)

Serial no: 50121.0001

Wiring: premodification 111353 - new 114552

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207)'E2' - new 115691(Rohs 143219) 'F3'

LI680DUO (commercial code 29514)

Serial no: 50121.0001

Wiring: premodification 111353 - new 114552

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207)'E2' - new 115691(Rohs 143219) 'F3'

LI700DUO (commercial code 29515)

Serial no: 50121.0001

Wiring: premodification 111353 - new 114552

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207) 'E2'-new115691(Rohs 143219)'F3'

LIQ700DUOTI (commercial code 33970)

Serial no: 50121.0001

Wiring: premodification 111353 - new 114552

Bit 100 Timer: premodification 097481(Rohs 143207)'E2' -new115691(Rohs 143219)'F3'

LVA12-56AN (commercial code 33610)

Serial no: 50206.0001

Wiring: premodifica 112165 – new 116170

Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)'F2' – new 116171(Rohs 143220)'F4'

LVA12-56WH (commercial code 33611)

Serial no: 50206.0001

Wiring: premodifica 112165 – new 116170

Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)'F2' – new 116171(Rohs 143220)'F4'

LVI12-66IX (commercial code 29568)

Serial no: 50206.0001

Wiring: premodifica 113039 – new 116172

Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)'F2' – new 116171(Rohs 143220)'F4'

LVI12-66MGI (commercial code 29571)

Serial no: 50206.0001

Wiring: premodifica 113039 – new 116172

Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)'F2' – new 116171(Rohs 143220)'F4'

LVX12-67IX (commercial code 33950)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 113039 – new 116172  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVX12-56AN (commercial code 33749)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 112165 – new 116170  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVX12-56WH (commercial code 33750)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 112165 – new 116170  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVX12-56IX (commercial code 33748)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 112165 – new 116170  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVX12-67WH (commercial code 33952)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 113039 – new 116172  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVX12-67AN (commercial code 33951)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 113039 – new 116172  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVM12-67BA (commercial code 33953)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 113039 – new 116172  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LVM12-67GI (commercial code 33954)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 113039 – new 116172  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

FDW80T (commercial code 33188)  
Serial no: 50207.0001  
Wiring: premodifica 114573 – new 116173  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

FDW80P (commercial code 33187)  
Serial no: 50208.0001  
Wiring: premodifica 114573 – new 116173  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

FDW85A (commercial code 33190)  
Serial no: 50208.0001  
Wiring: premodifica 114573 – new 116173  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

FDW80G (commercial code 33189)  
Serial no: 50208.0001

Wiring: premodifica 114573 – new 116173  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87XSK (commercial code 29692)  
Serial no: 50214.0001  
Wiring: premodifica 114546 – new 116174  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87FR (commercial code 29285)  
Serial no: 50214.0001  
Wiring: premodifica 114551 – new 116173  
Bit 100 Timer: premodifica 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

IDE1000UK.2 (commercial code 34121)  
Serial no: 50214.0001  
Wiring: premodifica 114052 – new 116175  
Bit 100 Timer: premodifica 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 114403(Rohs 143209)‘E4’

IDE1005SUK.2 (commercial code 34122)  
Serial no: 50214.0001  
Wiring: premodifica 114052 – new 116175  
Bit 100 Timer: premodifica 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 114403(Rohs 143209)‘E4’

LL6546FR (commercial code 33151)  
Serial no: 50214.0001  
Wiring: premodifica 112896 – new 116177  
Bit 100 Timer: premodifica 111884(Rohs 143217)‘F1’ – new 115691(Rohs 143219)‘F3’

IDE100SK (commercial code 30758)  
Serial no: 50216.0001  
Wiring: premodifica 114566 – new 116179  
Bit 100 Timer: premodifica 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 114403(Rohs 143209)‘E4’

IDE100SIT (commercial code 30216)  
Serial no: 50217.0001  
Wiring: premodifica 114566 – new 116179  
Bit 100 Timer: premodifica 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 114403(Rohs 143209)‘E4’

IDE100EU (commercial code 30666)  
Serial no: 50217.0001  
Wiring : premodifica 114566 – new 116179  
Bit 100 Timer: premodifica 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 114403(Rohs 143209)‘E4’

LVTI12-67 (commercial code 33955)  
Serial no: 50218.0001  
Wiring: premodifica 111353 – new 114552  
Bit 100 Timer: premodifica 097481(Rohs 143207)‘E2’ – new 115691(Rohs 143219) ‘F3’

CISLI700DUO (commercial code 34142)  
Serial no: 50224.0001  
Wiring: old 111353 – new 114552  
Bit 100 Timer: old 097481(Rohs 143207)‘E2’ – new 115691(Rohs 143219)‘F3’

LL68XFR (commercial code 34382)  
Serial no: 50225.0001  
Wiring: old 112896 – new 116177

Bit 100 Timer: old 111884(Rohs 143217)‘F1’ – new 115691(Rohs 143219)‘F3’

LD87IT (commercial code 28455)

Serial no: 50228.0001

Wiring: old 114546 – new 116174

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87XIT (commercial code 28458)

Serial no: 50228.0001

Wiring: old 114546 – new 116174

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87XEU (commercial code 28474)

Serial no: 50228.0001

Wiring : old 114546 – new 116174

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87EU (cod. comm 28473)

Serial no: 50228.0001

Wiring: old 114546 – new 116174

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143218)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LD87XAUS (commercial code 29918)

Serial no: 50228.0001

Wiring: old 114551 – new 116173

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143220)‘F2’ – new 116171(Rohs 143220)‘F4’

LL68FR (commercial code 34381)

Serial no: 50303.0001

Wiring: old 112896 – new 116177

Bit 100 Timer: old 111884(Rohs 143217)‘F1’ – new 115691(Rohs 143219)‘F3’

LV661AIX (commercial code 33945)

Serial no: 50704.0001

Wiring: old 113064 – new 119244

Bit 100 Timer: old 111886(Rohs 143220)‘F2’ – new 119420(Rohs 143221)‘F5’

LI661A (commercial code 33944)

Serial no: 60413.0001

Wiring: old 113080 – new 112909

Bit 100 Timer: old 099892(Rohs 143208)‘E3’ – new 119420(Rohs 143221)‘F5’

n1045096: Wprowadzono TIMER BIT100.1 'F2' kod części 111886.

---

Od numeru seryjnego 41119.0001 w ZMYWARKACH EVO3 Z WYŚWIETLACZEM, objętych niniejszą notatką, wprowadzono do produkcji TIMER BIT100.1 'F2' kod części 111886 (rohs 143218) w miejsce TIMER BIT100.1 'E2' kod części 097481 (rohs 143207).

We wszystkich numerach seryjnych modeli objętych niniejszą notatką, w serwisie należy stosować OBOWIĄZKOWO nowy TIMER BIT100.1 'F2' kod części 111886 (rohs 143218) a nie wersję sprzed zmiany TIMER BIT100.1 'E2' kod części 097481 (rohs 143207).

Modele objęte zmianą:

28455 - LD87IT  
28458 - LD87XIT  
28454 - LD85IT  
28457 - LD85XIT  
28473 - LD87EU  
28474 - LD87XEU  
29285 - LD87FR  
29794 - DWF70P  
29795 - DWF70N  
29796 - DWF70S  
29396 - LD87UK  
29797 - DWM75A  
29691 - LD87SK  
29692 - LD87XSK  
29918 - LD87XAUS  
33187 - FDW80P  
33189 - FDW80G  
33188 - FDW80T  
33190 - FDW85A  
29568 - LVI 12-66 IX  
29569 - LVI 12-66 WH  
29570 - LVI 12-66 AN  
29571 - LVI 12-66 MGI  
29572 - LVI 12-66 MVA  
29573 - LVI 12-66 MBA

## n1045109: Zmiana wyświetlacza i panela

---

Od numeru 50321.0001 zmieniono wyświetlacz i panel

Wprowadzone kody

C00117074 Wyświetlacz  
C00117408 Panel LD85IT  
C00117410 Panel LD87IT  
C00117413 Panel LD87EU/SK  
C00118281 Panel LD87FR

Kody sprzed zmiany

C00094867 Wyświetlacz  
C00094951 Panel LD85IT  
C00094863 Panel LD87IT  
C00094991 Panel LD87EU/SK  
C00095119 Panel LD87FR

Można zainstalować nowy wyświetlacz na produktach sprzed zmiany bez wymiany panela; w tym celu należy zastosować podkładkę o kodzie C00078617.

Podkładkę należy umieścić na panelu tak jak to wskazano na Rys. 1 i 2, tj. pomiędzy panelem a mocowaniem płyty w pobliżu przycisków ON-OFF oraz RESET; następnie przykręcić śrubą.

FIG.1





FIG.2



n1045127: Nowy zawór air-break -rozwiązanie przeciwko chlapaniu wodą od dołu zmywarki 60CM

---

Od numeru seryjnego 50930.0001, aby rozwiązać problem chlapania wodą w części dolnej prawej i lewej drzwiczek, wprowadzono do produkcji następujące zmiany:

- 1-Air-break bez przegrody w celu zapewnienia ewentualnego rozładowania ciśnienia
- 2-Panel górny falisty do ochrony mebli kuchennych przed powstającą parą (tylko w modelach do zabudowy)
- 3-Uszczelka zbiornika wydłużona o 3cm, aby poprawić szczelność hydrauliczną
- 4-Panel dźwiękochłonny sklepienia profilowany
- 5-Trzy sprężynki do prawidłowego mocowania uszczelki drzwiczek na dnie zbiornika (w produkcji od numeru seryjnego 50701.0001)

Nowe części:

- C00141308 - Air-break
- C00141310 - Panel górny falisty (tylko w modelach do zabudowy)
- C00141317 - Uszczelka zbiornika
- C00141314 - Panel dźwiękochłonny sklepienia
- C00140679 - Sprężyna mocująca uszczelki dno zbiornika

Części przed zmianą

- C00110610 - Air-break
- C00116110 - Uszczelka zbiornika
- C00097300 - Panel dźwiękochłonny sklepienia

#### 1) WYMIANA ZAWORU AIR-BREAK

Należy obowiązkowo stosować nową część; w razie wymiany w produktach sprzed modyfikacji postępować w następujący sposób:

- wymienić air-break na nowy C00141308
- jeśli był, pozostawić panel dźwiękochłonny sklepienia produktu wycinając otwór o przekroju 10x10 cm w tylnym lewym rogu
- przy zabudowie, założyć na górę zmywarki panel górny falisty C00141310
- wymienić uszczelkę zbiornika na nową C00141317

UWAGA: w przypadku wymiany zaworu air-break bez turbiny licznika litrów używać wyłącznie tego samego typu części (kod C00094174 - wszystkie detale są zawarte w notatce n1045085)

#### 2) WYMIANA USZCZELKI ZBIORNIKA

W produktach o numerach seryjnych od 40101.0001 do 50930.0001 można zastosować nową uszczelkę zbiornika C00141317 przycinając ją na obu końcach o 1,5cm.

### n1045138: Biały Polar White w zmywarkach z Zakładu 37 (None)

---

We wszystkich zmywarkach produkowanych w Zakładzie 37 (None) zmieniono kolor zewnętrzny z białego 27 na biały "polar white".

Modele objęte zmianą mają nowy kod przemysłowy, który można rozpoznać dzięki cyfrze 9 na trzecim miejscu od końca (np.37284730900).

W kodach części zamiennych nowych elementów podany jest w opisie symbol "PW", w odróżnieniu od kodów sprzed zmiany, gdzie jest symbol "B27".

