


Indesit Company



Modellbezeichnung:

LI480A

Kommerzielle Code:

30371

Allgemeine

Hinweise

Hauptpunkte Technischer Dokumentation

Infolge werden allgemeine Informationen aufgezeigt, um die Einsicht der technischen Dokumentation zu erleichtern:


1. Die Modelle, einer gleichen Produktgruppe, haben die Explosionszeichnung gemeinsam, welche die höchste Menge an Ersatzteile aufweist. Im allgemeinen hat ein Modell nicht unbedingt einen Ersatzteilcode, mit allen Einzelheiten einer Explosionszeichnung vereint.
 2. Einige Ersatzteile können nicht auf der Explosionszeichnung dargestellt werden (Bedienungsanleitungen, spezielle Kitt etc.). Sie finden diese Code in der Ersatzteilliste, mit den gleichen Referenzen, des Teils; auf das installiert wird. Oder mit Referenzen 099 oder 999. Die Bedienungsanleitung, wenn vorhanden, werden mit der Referenz 000 gekennzeichnet.
 3. Die Explosionszeichnungen weisen auf der rechten Seite oben, eine Matrikelnummer (MATR.). Diese Nummer zeigt den Produktionsbeginn der Produktpalette; Einige Modelle können mehrere Explosionszeichnungen einer gleichen Kategorie haben, die durch eine andere Matrikelnummer gekennzeichnet und an einer anderen Ersatzteilliste angeschlossen sind. In diesen Fällen, benötigt man die Matrikelnummer, des zu reparierenden Produktes, um das richtige Ersatzteil zu identifizieren: Die Referenzexplosionszeichnung wird diejenige sein, welche eine jüngere Matrikelnummer aufweist; allerdings vorherige Matrikelnummer des betreffenden Produktes.
 4. Für einige Explosionszeichnungen können, nach Veröffentlichung, Überarbeitungen nötig sein; eventuelle zusätzliche neue Ersatzteile, die zu einer Explosionszeichnung nachträglich eingetragen werden, werden die bestehenden Nummerierungen, der Referenzen, befolgen. Die Revisionsnummer, der Tabelle, wird in den letzten Vier Ziffern, der Matrikelnummer, aufgezeigt.
 5. Die Liste, der Ersatzteile, die auf einer bestimmten Explosionszeichnung vereinigt sind, weisen die zugehörigen Codenummern der Ersatzteile auf, die zu diesen bestimmten Modellen gehören ; zusätzlich werden für jeden einzelne Codenummern aufgeführt
- RIF: Zeit der Referenznummer des Ersatzteils einer Explosionszeichnung; Alternativ: Liste der Ersatzteile, welche anstelle einer gezeigten Codenummer, verwendet werden können, mit der gleichen Funktionalität, des original Ersatzteils.
- INDUSTRIECODE: Liste der Modellvariationen (auf Produktplakette eingetragen) zu dem ein bestimmtes Ersatzteil gehört;
- Notizen: Code der Notizen, an die man sich hält, um die technische Intervention zu erledigen, als Hinweis der eingeführten Modifikationen oder um das richtige Ersatzteil herauszufinden.
6. Einige aufgeführte Notizen, sind von allgemeiner Bedeutung und daher nicht an ein bestimmtes Ersatzteil angeschlossen. Um ein Modell korrekt zu reparieren, ist es erforderlich, sämtliche Inhalte, der aufgeführten Notizen, zu berücksichtigen, und von Zeit zu Zeit prüfen, ob die Dokumentation verändert worden ist.

7. Auf dem Deckblatt der technischen Dokumentation SAT sind die Modellbezeichnungen und die dazugehörigen Kommerziellcode aufgeführt.

2230120

Explosionszeichnung

Matr.40528.000



2230120

2230120

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
000	C00110428				bedienungsanleitung it-gb-fr-nl-		
001	C00092827			1 x C00092835	seitenwand links zink		
003	C00087158				gehaeusestrebe oben/hinten		
004	C00141514				schutzmatte oben 45cm evo3	n1045128	
005	C00085024				schliesshaken einstellbar		
006	C00116516			1 x C00141316	bottichsdeckeldichtung mm1458	n1045128	
006	C00141316				bottichsdeckeldichtung mm1488	n1045128	
007	C00076388				schallschutzmatte rechts		
008	C00092828			1 x C00092835	seitenwand rechts zink		
009	C00094117				arretierung hinten f.		
010	C00094116			1 x C00094112	gleitschiene f. oberkorb evo3		
011	C00094112				schienenfuehrung oberkorb kpl.		
012	C00094118				arretierung vorn schienenfuehrung		
013	C00110461				oberkorb evo3 45cm		
014	C00110368				klappablage f. oberen korb blau		
015	C00110366				handgriffdeckel korb innen blau		
016	C00110367				handgriffdeckel korb aussen blau		
017	C00110468				geschirrwagen unten evo3 45cm		
018	C00093692				abdeckblech hinten unten 45cm		
019	C00087148				traverse hinten/unten		
020	C00078395			1 x C00076659	entstoerkondensator (netzfilter)		
021	C00054830				klapphalter f. ablaufschlauch		
022	C00088301				wanne		
023	C00092555				stellfuss 155mm		
024	C00082476				gewindestange f. justierung		
025	C00092558				bodenwanne 45cm		
026	C00063833				service-abdeckung li/re unten vorn		
027	C00092785				sockeltraverse unten vorn 45cm		
028	C00076656				gleitschiene f. stellfuss		
029	C00092822				fuss verstellbar h=140mm		
030	C00092820				linke fusseinstellungseinheit		
031	C00076387				schallschutzmatte links		
032	C00082167				traverse f. kpl.		
033	C00092821				rechte fusseinstellungseinheit		
035	C00085104				halterahmen fuer bottichdichtung	n1045047	

2230120


Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
036	C00063841				besteckkorb		
037	C00104638				haltestift f. geschirrwagenrolle		
038	C00056347				geschirrwagenrolle unten		
039	C00110487				gitter grosser korb evo3 45cm		
040	C00109840				rad oberer korb evo3		
041	C00110462				hoeohenverstellung oberer korb		
042	C00086602				abdeckleiste rechts		
042	C00086603				abdeckleiste links		
099	C00036547				wrasenschutzfolie f. arbeitsplatte		

2230220

Explosionszeichnung

Matr.40621.0001



2230220

2230220

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
001	C00094152				wasserfuehrungskanal		
002	C00054925				fuehrung sprueharmrohr oben		
003	C00054862			1 x C00144315	ueberwurfmutter f. sprueharmrohr		
004	C00094134			1 x C00110526	verteiler oberer sprueharm	n1045084	
				1 x C00110527			
004	C00110526				verteiler oberer sprueharm		
005	C00056342				fixierung oberer sprueharm	n1045084	
006	C00054926			1 x C00110526	zulaufkanal f. oberen sprueharm	n1045084	
				1 x C00110527			
006	C00110527				zulaufkanal f. oberen sprueharm		
008	C00110381				sprueharm oben 45cm evo3		
009	C00083706			1 x C00143371	netzanschlusskabel schuko		
012	C00083761				aquastop-zulaufschlauch neu		
013	C00054863			1 x C00142344	grobfilter + haltebuegel		
014	C00054851				filterplatte inox lvs2000		
015	C00081164			1 x C00142344	filter zylindrisch		
016	C00061929				mikrofilter rotierend polyester		
017	C00054854				bajonett-spannring fuer		
018	C00054828				sumpfichtung		
019	C00096072			1 x C00112306	ablaufpumpe 230v 50hz evo3		
020	C00054869				ablaufschlauch		
021	C00081162				schwimmerkammer/gehaeuse		
022	C00037205			1 x C00143107	mikroschalter		
023	C00058843				schwimmer f. aquastop		
024	C00095801				klammer pressostatschlauch evo3		
025	C00094154				niveauschalterschlauch lvs evo3		
026	C00110378			1 x C00143370	pressostat 80 60 evo3 45cm		
027	C00094267				schlauch luftfalle/turbine l=850	n1045085	
027	C00110612			1 x C00111855	schlauch electrovalve/luftfalle	n1045085	
028	C00094171				enthaerter regulierbar evo3		
029	C00103610				dichtung fuer enthaerter		
030	C00041090				ueberwurfmutter fuer enthaerter		
031	C00041088				deckel f. enthaerter		
032	C00005819				salztrichter		
033	C00054868				schlauch f. enthaerter-		

2230220


Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
034	C00094172				turbine evo3	n1045085	
035	C00084558			1 x C00143737	magnetventil	n1045085	
035	C00087337				kronen-verbindung		
035	C00094168				zweiwegiges magnetventil 4lt/1	n1045085	
036	C00094160				schutz f. magnetventil evo3		
040	C00055005				pumpenkopf kpl.		
041	C00054917				dichtring or (23,81x2,62)		
042	C00094143			1 x C00141158	pumpensumpf-gehaeuse evo3		
043	C00079016				schlauch pumpe		
044	C00076628				feder f. pumpenaufhaengung		
045	C00083478				umwaelzpumpe 230v-45w p20		
046	C00094157			1 x C00142435 1 x C00144125	verbinder kpl. f. sensor		
047	C00078394				halter anschlusstueck		
048	C00091568				schlauch f. truebheitssensor		
049	C00075057			1 x C00075111	mutter flansch sockel halter		
050	C00066643			1 x C00075111	sprueharmhalter unten		
051	C00094159				verbindungsstueck		
052	C00075695				dichtung		
053	C00094155			1 x C00143580	ueberlaufkoerper evo3		
054	C00066642			1 x C00075111	flansch (innengewinde)		
055	C00099964				unterer sprueharm 'lvs45cm' evo3		
056	C00094174				luftfalle	n1045085	
056	C00110610			1 x C00115360	luftfalle + turbine evo3	n1045085 n1045128	
056	C00141308			1 x C00141655	luftfalle + turbine evo3	n1045128	
057	C00084600				dichtung (d=31,3)		
058	C00054927				mutter luftfalle		
059	C00091523			1 x C00143577	kit sensor truebheitsgrad markii-		
060	C00074000				heizkoerper 1800w latent 45cm		
099	C00040005			1 x C00033026	schmierfettpackung amblig. ta 1		
099	C00073917				schlauchklemme pumpenkopf kpl.		
099	C00077010				rohrklemme heizkoerper		
099	C00084479				rohrklemme		
099	C00094162				schlauchschelle turbine evo3		

2230320B

Explosionszeichnung

Matr.40521.0001



2230320B

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
001	C00098134				klappe dosiereinheit reiniger 'evo3'		
002	C00051755				klarspuelkammerverschluss (kit)		
003	C00094133			1 x C00143377	elektrodos.(mit klarspülmang.-		
004	C00110380				innentuereinheit evo3 45cm		
005	C00085358				mikroschalter f. tuer		
006	C00094128				tuerschloss evo3		
007	C00108957				halter timer bit 100		
007	C00110348			1 x C00143213	timer bit100.1 'q1' + n1045048		
008	C00110471				kabelbaum		
009	C00087805				schutzhalterung led (links)		
010	C00087808			1 x C00144337	modul inkl. led dx 45cm		
011	C00087804				schutzhalterung led links		
012	C00087807				modul led sx 45cm		
013	C00087051				kabelbaum/verdrahtung 8/120		
014	C00053468				tastenkappe		
015	C00041184				schalter zweipolig on-off		
016	C00100524				lampenkappe rot		
017	C00051880				kontroll-lampe 'rot'		
018	C00110427				blende 'li480a' 45cm		
019	C00054933				spannfuehrung f. draht-seilzug		
020	C00055000				regulierschraube (inbus) f.		
021	C00087147				tuer verzinkt 45cm		
022	C00065127			1 x C00054815	scharnier rechts		
023	C00099193				scharniertraeger		
024	C00058776				scheibe d = 6 mm		
025	C00048504				scharnierbolzen		
026	C00065128			1 x C00054817	scharnier links		
027	C00064852				tuerspannfeder inc. 45cm		
028	C00066426				umhuellung scharnierfeder		
029	C00087431				distanzleiste plastik adhaesiv		
030	C00064853				draht-seilzug f. zugspannfeder		
031	C00087201				schallschutzmatte vorne		
032	C00140679				feder rundumdichtung	n1045128	
099	C00054938				seitliches tuerprofil li/re l=410		
099	C00076108				schraube mit klip		

2230320B

Ersatzteilliste

Ref.	Ersatzteilco	Ab S/N	Bei S/N	Ersatz	Beschreibung	Notizencode	Industriecode
099	C00077438				selbstschneidende schraube sw		
099	C00084911				schraube 3.5x9.5		
099	C00094141				befestigungsschraube innen/-		
099	C00109835			1 x C00095275	kit f. installation		
099	C00111287				service-glastuer geschirrspuel		

Notizen

n1045048: INITIALISIERUNGSPROZEDUR KARTE BIT 100

Geschirrspülmaschinen mit freier Aufstellung

- 1- Die Maschine mit geschlossener Tür einschalten
- 2- Den Start des Testprogramms abwarten (2 leuchtende Led's oder Anzeige "ROD" bei Geschirrsp. mit Display).
- 3- 10 Sekunden warten (Wasserzulauf in Maschine beginnt...)
N.B. Falls der Zyklus nicht startet, ist die Karte möglicherweise bereits initialisiert, in diesem Fall ab Punkt 5 weitermachen
- 4- Das Testprogramm rücksetzen, indem man den Programmwahlschalter auf Reset stellt oder die Taste Start /Reset 5 Sekunden gedrückt hält (die 3 Bip-Signale des Buzzers abwarten, bzw. bei Geschirrspülern ohne Buzzer bis zum Erlöschen der Programm-Led's)
- 5- Zur Kontrolle der erfolgreichen Durchführung der o.a. Arbeitsschritte ein Programm wählen und prüfen, ob es startet (danach rücksetzen)
- 6- Die Maschine ist lieferbereit.

Einbau-Geschirrspüler

- 1- Die Maschine einschalten und die Tür schließen.
- 2- Den Start des Testprogramms abwarten
- 3- 10 Sekunden warten (Wasserzulauf in Maschine beginnt...)
N.B. Falls der Zyklus nicht startet, ist die Karte möglicherweise bereits initialisiert, in diesem Fall ab Punkt 5 weitermachen
- 4- Die Tür öffnen (2 Led's leuchten) und das Programm rücksetzen, indem man die Programmtaste bis zum Ertönen der 3 Bip-Signale des Buzzers gedrückt hält (bei Geschirrspülern ohne Buzzer bis zum Erlöschen der Programm-Led's)
- 5- Zur Kontrolle der erfolgreichen Durchführung der o.a. Arbeitsschritte die Programmwahltaste drücken und prüfen, ob die Kontrollleuchten entsprechend zur gedrückten Taste aufleuchten
- 6- Die Maschine ist lieferbereit.

n1045084: Wegfall des Bolzens zur Befestigung des angetriebenen Riemenrads Art.-Nr. 056342

Bei den von dieser Mitteilung betroffenen Modellen wurde der Bolzen Art.-Nr. 056342 zur Befestigung des angetriebenen Riemenrads eliminiert; dadurch ändert sich die Verbindung zwischen der Verteiler-/Versorgungsgruppe und der inneren Leitung.

Eingeführte Teile:

Innere Leitung 110527
Verteiler-/Versorgungsgruppe 110526

Eliminierte Teile:
Innere Leitung 054926
Verteiler-/Versorgungsgruppe 094134 (EX 054871)
Bolzen zur Befestigung des angetriebenen Riemenrads 056342

Die Änderung wurde progressiv ab Seriennummer 40517.0001 eingeführt.

n1045085: Einführung einer neuen Turbine mit Literzählung an der Luftfalle.

Bei den von dieser Mitteilung betroffenen Geschirrspülern wurde eine neue in die Luftfalle integrierte Turbine mit Literzählung eingeführt.

Auf dem Bild N1045085FIG1 ist das alte, auf dem Bild N1045085FIG2 das neue System zu sehen.

Folgende Teile wurden geändert:

LUFTFALLE:

neu 110610;

alt 094174;

bei dem neuen System wurde die Turbine mit Literzählung in die Luftfalle integriert und der Durchmesser der Wasserzulaufleitung reduziert.

Wegfall der TURBINE MIT LITERZÄHLUNG Art.-Nr. 094172.

ELEKTROVENTILE:

neu:

1-Weg Art.-Nr. 110611;

2-Wege Art.-Nr. 084558;

alt:

1-Weg Art.-Nr. 094227;

2-Wege Art.-Nr. 094168;

bei den neuen Elektroventilen wurde der Durchmesser der Wasserzulaufleitung reduziert.

LEITUNGEN:

neue Leitung Elektroventil-Luftfalle Art.-Nr. 110612;

alte Leitung Turbine-Luftfalle Art.-Nr. 094267;

alte Leitung Elektroventil-Luftfalle Art.-Nr. 094267;

die neue Leitung hat einen kleineren Innendurchmesser.

VERKABELUNGEN:

das Anschlusskabel der Turbine mit Literzählung wurde verlängert; da die Steckverbindung unverändert geblieben ist, können die neuen Kabel ohne weitere Änderung an Stelle der alten verwendet werden.

Nachstehend sind die betroffenen Modelle und die dazugehörigen Seriennummern ab Einführung der Änderung aufgeführt:

BCI 450 - 30386 s/n 41001.0001;

BFI 620 - 30708 s/n 41001.0001;

BFI 680 - 30715 s/n 40902.0001;



BFV 620 B - 30718 s/n 41001.0001;

BFV 620 K - 30717 s/n 41001.0001;
BFV 620 W - 30719 s/n 41001.0001;
BFV 620 X - 30720 s/n 41001.0001;
DI 6 - 29930 s/n 41001.0001;
DI 620 A - 29932 s/n 40830.0001;
DI 620 - 29931 s/n 41001.0001.
DI 620 UK - 30351 s/n 41001.0001;
DI 630 A - 30369 s/n 41001.0001;
DV 620 BK - 29927 s/n 41001.0001;
DV 620 BK UK - 30349 s/n 41001.0001;
DV 620 K IX UK - 30350 s/n 41001.0001;
DV 620 WH - 29928 s/n 41001.0001;
DV 620 WH UK - 30348 s/n 41001.0001;
DV 630 A BR - 30695 s/n 40830.0001;
DV 630 A IX - 30693 s/n 40830.0001;
DV 630 A WH - 30694 s/n 40830.0001;
DV 640 A IX - 30368 s/n 40830.0001;
DV 650 A IX - 30696 s/n 40830.0001;
DV 650 A WH - 30697 s/n 40830.0001;
DV 670 A BR - 30701 s/n 40830.0001;
DV 670 A IX - 30699 s/n 40830.0001;
DV 670 A WH - 30700 s/n 40830.0001;
DV 620 IX - 29929 s/n 40531.0001;
DVG 621 BK - 33220 s/n 40830.0001;
DVG 621 IX - 33212 s/n 40830.0001;
DVG 621 WH - 33221 s/n 40830.0001;
DWM 55 A - 29793 s/n 41001.0001;
DWT 10 P.2 - 32228 s/n 40830.0001;
FDW 20 P - 33182 s/n 41001.0001;
FDW 80 G - 33189 s/n 41001.0001;
FDW 80 P - 33187 s/n 41001.0001;
FDW 80 T - 33188 s/n 41001.0001;
FDW 85 A - 33190 s/n 41001.0001;
FDW 60 G - 33185 s/n 41001.0001;
FDW 60 P - 33183 s/n 41001.0001;
FDW 60 T - 33184 s/n 41001.0001;
FDW 65 A - 33186 s/n 41001.0001;
IDE 100 (EU) - 30666 s/n 41001.0001;
IDE 100 S (IT) - 30216 s/n 41001.0001;
IDE 100 SK - 30758 s/n 41001.0001;
IDE 1000 UK - 30044 s/n 41001.0001;
IDE 1005 S UK - 30045 s/n 41001.0001;
IDE 44 EU - 30423 s/n 40911.0001;
IDE 44 UK - 30394 s/n 40916.0001;
IDL 40 DE - 32308 s/n 41001.0001;
IDL 40 EU - 30417 s/n 41001.0001;
IDL 40 FR - 30403 s/n 41001.0001;
IDL 40 S UK - 31956 s/n 41001.0001;
IDL 40 UK - 30393 s/n 41001.0001;
IDL 42 DE - 32309 s/n 40830.0001;
IDL 42 EU - 30419 s/n 40911.0001;
IDL 42 FR - 30404 s/n 40911.0001;
IDL 50 EU.2 - 32006 s/n 40916.0001;
IDL 50 SK.2 - 32221 s/n 41001.0001;
IDL 500 FR - 30014 s/n 40916.0001;
IDL 505 S UK.2 - 32001 s/n 41001.0001;
IDL 51 (EU) - 31075 s/n 40906.0001;

IDL 51 EU.2 - 32217 s/n 40906.0001;
IDL 55 (DE) - 30561 s/n 40909.0001;
IDL 55 (EU) - 30634 s/n 40916.0001;
IDL 55 (IT) - 30212 s/n 40916.0001;
IDL 55 DE.2 - 32220 s/n 40909.0001;
IDL 55 EU.2 - 32215 s/n 40917.0001;
IDL 55 S (DE) - 30565 s/n 40909.0001;
IDL 55 S (IT) - 30213 s/n 40916.0001;
IDL 55 S DE.2 - 32224 s/n 40909.0001;
IDL 57 (PT) - 31086 s/n 40916.0001;
IDL 60 (EU) - 30644 s/n 40909.0001;
IDL 60 (IT) - 30214 s/n 41001.0001;
IDL 60 EU.2 - 32216 s/n 40909.0001;
IDL 60 NL.2 - 32219 s/n 41001.0001;
IDL 60 S (EU) - 30647 s/n 40909.0001;
IDL 60 S EU.2 - 32225 s/n 40909.0001;
IDL 60 SK - 30755 s/n 41001.0001;
IDL 60 SK.2 - 32222 s/n 41001.0001;
IDL 61 (EU) - 30680 s/n 41001.0001;
IDL 61 EU.2 - 32218 s/n 41001.0001;
IDL 62 (EU) - 30686 s/n 40911.0001;
IDL 62 EU.2 - 32223 s/n 40911.0001;
IDL 63 S NL.2 - 32226 s/n 41001.0001;
IDL 70 (EU) - 30654 s/n 40902.0001;
IDL 70 (IT) - 30215 s/n 41001.0001;
IDL 70 D EU - 30600 s/n 41001.0001;
IDL 700 FR - 30016 s/n 41001.0001;
IDL 700 UK - 30042 s/n 41001.0001;
IDL 7021 (SP) - 30603 s/n 40902.0001;
IDL 710 FR - 30017 s/n 41001.0001;
IDL 75 (EU) - 30661 s/n 41001.0001;
IDL 75 EU.2 - 32627 s/n 41001.0001;
IDL 75 S (EU) - 30604 s/n 41001.0001;
IDL 75 S EU.2 - 32845 s/n 41001.0001;
IDL B2 EU - 32271 s/n 40917.0001;
IDL 500 UK.2 - 31984 s/n 40524.0001 ;
IDL 50 EU - 30217 s/n 40531.0001;
IDL 550 FR - 30015 s/n 40531.0001;
IDL 705 S UK - 30043 s/n 40531.0001;
L 6047 FR - 33150 s/n 40830.0001;
L 61 (IT) - 28169 s/n 40917.0001;
L 61 AG - 29907 s/n 40917.0001;
L 61 EU - 28470 s/n 40917.0001;
L 63 (IT) - 28453 s/n 41001.0001;
L 63 AUS - 29912 s/n 41001.0001;
L 63 EU - 29544 s/n 40909.0001;
L 63 SK - 31080 s/n 41001.0001;
L 63 SK.2 - 32227 s/n 41001.0001;
L 63 X (IT) - 28904 s/n 41001.0001;
L 63 X AUS - 29913 s/n 41001.0001;
L 64 AUS - 29914 s/n 41001.0001;
L 64 X AUS - 29915 s/n 41001.0001;
LD 85 (IT) - 28454 s/n 41001.0001;
LD 85 X (IT) - 28457 s/n 41001.0001;
LD 87 (IT) - 28455 s/n 41001.0001;
LD 87 EU - 28473 s/n 41001.0001;
LD 87 FR - 29285 s/n 41001.0001;

LD 87 X (IT) - 28458 s/n 41001.0001;
LD 87 X AUS - 29918 s/n 41001.0001;
LD 87 X EU - 28474 s/n 41001.0001;
LD 87 X SK - 29692 s/n 41001.0001;
LI 420 - 30392 s/n 40830.0001;
LI 460 - 30370 s/n 40830.0001;
LI 480 A - 30371 s/n 40830.0001;
LI 660 A - 30304 s/n 40830.0001;
LI 700 DUO - 29515 s/n 40830.0001;
LI 620 - 29511 s/n 40714.0001;
LI 640 A - 29512 s/n 40531.0001;
LI 670 DUO - 29513 s/n 40603.0001;
LI 680 DUO - 29514 s/n 40607.0001;
LIQ 700 DUO JADE - 29952 s/n 40830.0001;
LL 40 EU - 30408 s/n 41001.0001;
LL 42 EU - 30411 s/n 40907.0001;
LL 420 FR - 30397 s/n 40907.0001;
LL 43 S EU - 30412 s/n 40907.0001;
LL 62 FR - 30614 s/n 41001.0001;
LL 62 X FR - 30615 s/n 41001.0001;
LL 63 EU - 29909 s/n 41001.0001;
LL 63 FR - 28460 s/n 41001.0001;
LL 63 TK - 28471 s/n 41001.0001;
LL 63 X EU - 30174 s/n 41001.0001;
LL 64 X AUS - 29917 s/n 41001.0001;
LL 64 77 - 31940 s/n 41001.0001;
LL 64 AG - 29908 s/n 40920.0001;
LL 64 AUS - 29916 s/n 41001.0001;
LL 64 DE - 31941 s/n 41001.0001;
LL 64 EU - 29545 s/n 41001.0001;
LL 64 SK - 29690 s/n 41001.0001;
LL 64 X EU - 29546 s/n 41001.0001;
LL 65 (IT) - 28903 s/n 41001.0001;
LL 65 EU - 29547 s/n 40906.0001;
LL 65 FR - 28462 s/n 41001.0001;
LL 65 TK - 28472 s/n 41001.0001;
LL 65 X EU - 29910 s/n 40906.0001;
LL 65 X FR - 29284 s/n 41001.0001;
LL 6546 FR - 33151 s/n 40916.0001;
LV 460 A BK - 30379 s/n 40830.0001;
LV 460 A IX - 30377 s/n 40830.0001;
LV 460 A WH - 30378 s/n 40830.0001;
LV 460 BK - 30375 s/n 40920.0001;
LV 460 IX - 30372 s/n 40920.0001;
LV 460 WH - 30373 s/n 40920.0001;
LV 620 BK - 29939 s/n 41001.0001;
LV 620 IX - 29941 s/n 41001.0001;
LV 620 WH - 29940 s/n 41001.0001;
LV 640 A BK - 29942 s/n 40902.0001;
LV 640 A IX - 29946 s/n 40902.0001;
LV 640 A R AN - 29944 s/n 40902.0001;
LV 640 A R OW - 29945 s/n 40902.0001;
LV 640 A WH - 29943 s/n 40902.0001;
LV 650 A ALU - 29922 s/n 41001.0001;
LV 650 A BK - 29925 s/n 41001.0001;
LV 650 A IX - 29921 s/n 41001.0001;
LV 650 A OW - 29923 s/n 41001.0001;

LV 650 A WH - 29924 s/n 41001.0001;
LV 660 A BK FR - 30300 s/n 40902.0001;
LV 660 A IX FR - 30301 s/n 40902.0001;
LV 660 A WH FR - 30299 s/n 40902.0001;
LV 670 DUO ALU - 29926 s/n 41001.0001;
LV 670 DUO AN - 29947 s/n 41001.0001;
LV 670 DUO IX - 29948 s/n 41001.0001;
LV 670 R AN - 30302 s/n 40830.0001;
LV 670 R OW - 30303 s/n 40830.0001;
LV 680 DUO IX - 29949 s/n 41001.0001;
LVI 12-44 AN - 29564 s/n 40830.0001;
LVI 12-44 IX - 29562 s/n 40830.0001;
LVI 12-44 WH - 29563 s/n 40830.0001;
LVI 12-55 AN - 29567 s/n 41001.0001;
LVI 12-55 IX - 29565 s/n 41001.0001;
LVI 12-55 WH - 29566 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 AN - 29570 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 IX - 29568 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 M BA - 29573 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 M GI - 29571 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 M VA - 29572 s/n 41001.0001;
LVI 12-66 WH - 29569 s/n 41001.0001;
LVO 670 DUO IX - 30848 s/n 40830.0001;
LVO 680 DUO IX - 29951 s/n 40902.0001;
LVR 640 A AN - 33614 s/n 40902.0001;
LVR 640 A OW - 33615 s/n 40902.0001;
LVR 670 AN - 33616 s/n 40830.0001;
LVR 670 OW - 33617 s/n 40830.0001;
LVTI 12-55 - 29574 s/n 41001.0001;
LVTI 12-66 - 29575 s/n 41001.0001;
SDW 60 P - 31010 s/n 40906.0001;
XLV 670 DUO IX - 29950 s/n 41001.0001.



n1045128: Neuer Air-break - Problemlösung Wasserspritzer am Boden (GSP 45cm).

Ab S/N 50930.0001 wurden (zur Lösung des Problems "Wasserspritzer rechts und links aus der Tür") werkseitig folgende Änderungen angebracht:

1-Air-break ohne Trennwand (Gewährleistung Druckablass).

2-Gewellte Oberplatte (Schutz des Küchenmöbels vor Dampfaustritten, nur bei Einbaugeräten!)

3-3 cm längere umlaufende Türdichtung (verbesserte Abdichtung)

4-2 Klammern für eine korrekte Befestigung der Türdichtung am Tankboden (in Produktion ab Gerätenummer 50701.0001)

Neue Bauteile:

C00141308 - Air-break

C00141514 - Gewellte Oberplatte (nur Einbaugerät)

C00141316 - umlaufende Türdichtung

C00140679 - Befestigungsklammern Tankbodendichtung

Alte Bauteile

C00110610 - Air-break

C00116516 - Tankdichtung

1) ERSETZUNG AIR-BREAK

Die Verwendung des neuen Bauteils ist vorgeschrieben. Bei Ersetzung in alten Geräten wie folgt verfahren:

- neuen Air-break C00141308 einbauen
- beim Einbaugerät die gewellte Oberplatte C00141514 am Top des Geschirrspülers einsetzen
- umlaufende Türdichtung durch C00141316 ersetzen

ACHTUNG: beim Austausch des Air-breaks ohne Wasserzählmaschine ausschließlich das gleiche Ersatzteil einbauen (Code C00094174 - Details in Mitteilung n1045085)


2) ERSETZUNG UMLAUFENDE TÜRDICHTUNG

Bei Geräten mit Gerätenummer zwischen 40101.0001 und 50930.0001 kann die neue umlaufende Dichtung C00141316 verwendet werden, indem man an beiden Enden jeweils 1,5cm abschneidet.

Anschlüsse

Cod. 16001778800

Schema und elektrische



Legende

Legende: 16001778800

A..	Contact programmschalter	LPA	Kontrolleuchte offene Tur
AQS	Aqua-Stop-Elektroventile	LPR	Kontrolleuchte Vorwasche
B..	Contact programmschalter	LRI	Kontrolleuchte Spulen
C	Kondensator	LS	Netzkontrolleuchte -Kontroll lampe "On/Off"
C..	Contact programmschalter	LSB	Kontrolleuchte Klarspuler
CL	langsame Nocke	LSC	Lampe laufendes Programm
CM	Verbindung motor für spulpumpe	LSE	Kontrolleuchte Acquastop
CN	Verbinder	LSS	Kontrolleuchte Salzanzeige
CV	schnelle Nocke	LV	Leuchte Ventilator Aus
D-ED	Dispenser - Elektrodosierer	M	Klemmbret
D..	Contact programmschalter	MB	Mikroschalter Klarspuler
DB	Klarspuler dosierer	ME	Mikroschalter Acquastop
DD	Display -Spulmittel dosierer	ML	Waschmotor
E1	Elektroventil Kaltwasser	MM	Griff-Mikroschalter
E2	Elektroventil Regenerierung	MP	Tur-Mikroschalter
E3	Elektroventil Warmwasser	MR	Motor zeitschalter - Klemmenbrett
ECO	Schalter für Sparprogramm	MT	Timer-Motor
ED	Spulmittel/Klarspuler dosierer	MTR	Timer-Motor Schnellvorschub
EV1	Elektroventil Kaltwasser	MV	Motorventilator
EV1/2	Elektroventil halbe ladung	P	Druckwacher
EV2	Elektroventil Regenerierung	P..	Contact Druckschalter
EV3	Elektroventil Warmwasser	P1	Druckschalter
EVC	Elektroventil für Warmwasser	P2	Druckschalter
EVF	Elektroventil für kaltwasser	PAP	Hochdruck-Druckwacher
EVR	Elektroventil für regeneri'ierungwas	PO	Druckschalter für
F	Entsterer	PS	Ablaufpumpe
FA	Funk enenstoerungs	PULS	Schalterblende
I1	EIN/AUS -Schalter - Schalte Plus-Programm -	R	Widerstand
I1/2	Schalter halbe ladung	R.D.	Drehschalter Delay
I2	Schnellschalter -Schalter IEC-Programm	RA	Widerstand trocknen
I2H	2-Stunden-Delay	ROT D	Drehschalter Delay
I3	Schalter Programm ohne Vorwasche (statisch)-	ROT.	Drehschalter
I4	Schalter Programm frischer Schmutz	S	Motorschutzschalte

I4H	4-Stunden-Delay	SC	Selektor periode
I5-ICR	Schalter Rapid-Programm	SS	Sensor salt
I6	Schalter Einweichen	ST	START (Kontakt)
I6H	6-Stunden-Delay	T..	Kontakt zeitschalter
IAQS	Aqua-Stop-Schalter	T1	Erdung Zuleitung -Thermostat 45°C
ID	Schalter display	T2	Erdung Tur -Thermostat 55°C
IE	Schalter für Sparprogramm	T3	Erdung Timer -Thermostat 65°C
IEXD	Extra dray Schalter	T36	Thermostat 36°C
IG	Hauptschalter	T4	Erdung Widerstand
IMV	Schalter Motorventilator Aus	T46	Thermostat 46°C
IP	Schalter für hohe Temperatur	T5	Erdung Ablaufpumpe
IS	Schutzschalter	T57	Thermostat 57°C
ISB	Schalter Klarspñlmittel	T6	Erdung Waschmotor
ISS	Schalter für Kontrolleuchte	T8	Erdung Außentür
ITR	Widerstandsthermoschalter	TE	Fernschalter
L	Netz-Kontrolleuchte	THP	Thermoschutz
L1	Lampe Programm 1	TM	Timer
L1/2	Lampe periode halbe ladung	TS	Sicherungsthermostat
L2	Lampe Programm 2	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Lampe Programm 3	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Lampe Programm 4	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Lampe Programm 5	TS1	Thermostat Temperatur min.
L6	Lampe Programm 6	TS2	Thermostat Temperatur max.
LA	Kontrolleuchte Trocknung	TT	Erdung für klemmbrett
LAQ	Lampe Aqua-Stop Ein	Tcp	Erdung für innentür
LC	Lampe laufendes	Tfa	Erdung für funktionenstörung
LD	Lampe laufendes Delay	Tml	Erdung für motor für spulpumpe
LE	Kontrolleuchte Sparprogramm normalerweise	Tpg	Erdung für ausentür
LH2	Lampe 2-Stunden-Delay	Tpi	Erdung für inspektionstür
LH4	Lampe 4-Stunden-Delay	Tpr	Erdung für druckschalter
LH6	Lampe 6-Stunden-Delay	Tps	Erdung für ablaufpumpe
LL	Kontrolleuchte Waschen	Tr	Erdung für widerstand
LP	Kontrolleuchte hohe	Tte	Erdung für zeitschalter