




Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

Gebrauchs-/  
 Aufstellanweisung

52 9240

(de)

52 9241

(nl)

52 9312

(fr)

52 9319

(es)

52 9320

(pt)

Blende kompl.

1) 36 2897

(de)

36 2898

(nl)

36 2975

(fr)

36 2995

(fr,nl)

36 2981

(es,pt)


Zubehör:

Verbindungssatz für  
 Wasch–Trockensäule  
 WTZ 1120  
 WTZ 1180

Unterbauszubehör  
 WTZ 1140

Anschlussgarnitur für  
 Kondenswasser–  
 leitung  
 WTZ 1110









Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

1) 21 8348








Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

Schmiermittel  
 Molykote  
 15 5280





Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

- 1) 18 9665
- 2) 26 3299
- 3) 15 4210

Dichtungsmaterial  
 04 3540